
EDIFICIO N°	48


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	6	m
Distanza dall'imbocco	d	1625	m




Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	33	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,6	
Punto di flesso	i	19,8	m

Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-15,3	-0,00141
B	-21,3	-0,00121

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	1,41
B	1,21





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	1,70	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	1,41	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0033	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0006	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

