
EDIFICIO N°	66


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	9,5	m
Distanza dall'imbocco	d	2200	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	36,7	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,6	
Punto di flesso	i	22,02	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	17	-0,00126
B	26,5	-0,00100

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	1,26
B	1





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	1,53	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	1,26	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0015	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0014	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,001	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0012	%

