
EDIFICIO N°	68


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	11,1	m
Distanza dall'imbocco	d	2250	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	26,3	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,6	
Punto di flesso	i	15,78	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-20,8	-0,00131
B	-31,9	-0,00086

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	1,31
B	0,86





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	2,13	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	1,31	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,004	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0069	%

