
EDIFICIO N°	69


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	21,6	m
Distanza dall'imbocco	d	2325	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	50	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	20	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-2,5	-0,00380
B	-24,1	-0,00309

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	3,8
B	3,09





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	3,81	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	3,80	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0024	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0075	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,001	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0028	%

