
EDIFICIO N°	70


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	20,6	m
Distanza dall'imbocco	d	2335	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	51	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	20,4	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	66,8	-0,00137
B	87,4	-0,00095

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	1,37
B	0,95





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	3,73	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	1,37	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,002	%
Deformazione orizzontale	εh	0,0292	%

