
EDIFICIO N°	75


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	8,25	m
Distanza dall'imbocco	d	550	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	61	m
Volume perso	Vp	0,25	%
Parametro k	K	0,7	
Punto di flesso	i	42,7	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-11,5	-0,00044
B	-19,8	-0,00041

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	0,44
B	0,41





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	0,46	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	0,44	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,00036	%
Deformazione orizzontale	εh	0,000599	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

