
EDIFICIO N°	76


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	4,6	m
Distanza dall'imbocco	d	1850	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	36,5	m
Volume perso	Vp	1,7	%
Parametro k	K	0,4	
Punto di flesso	i	14,6	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	19	-0,00410
B	23,6	-0,00368

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	4,1
B	3,68





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	5,21	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	4,10	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,009	%
Deformazione orizzontale	εh	0,012	%

