
EDIFICIO N°	17


Informazioni edificio			
Altezza edificio	H		m
Lunghezza lato analizzato	L	9	m
Distanza dall'imbocco	d	700	m


Informazioni Galleria			
Diametro	D	6,7	m
Copertura della calotta	C	65	m
Volume perso	Vp	0,5	%
Parametro k	K	0,7	
Punto di flesso	i	45,5	m



Coordinate edificio		
Vertice	X [m]	Y [m]
A	-18,2	-8,0E-04
B	-27,2	-7,3E-04

Cedimenti	
Vertice	w [mm]
A	0,8
B	0,73





GRANDEZZE CINEMATICHE E CATEGORIA DI DANNO

Cedimenti verticali			
Cedimento max bacino	w_{bacino}	0,86	mm
Cedimento max edificio	$w_{edificio}$	0,80	mm

ZONA DI SAGGING (zona compressa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L	0,0008	%
Deformazione orizzontale	εh	0,00088	%

ZONA DI HOGGING (zona tesa)			
Rapporto di inflessione	Δ/L		%
Deformazione orizzontale	εh		%

