
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE LOC. TORRENTI S.SIRO E MAGISTRATO

SG1 ANALISI GEOARCHEOLOGICA



M. INORGANICO	M. ORGANICO	M. CAMPIONATO	DESCRIZIONE	INTERPRETAZIONE
Pietre (calcare), terra limo-argillosa frustoli ceramica	radici, fogliame	2 frr. di ceramica	Terra limosa verdone con pietre spigolose di calcare locale, radici, fogliame e pochi frammenti di ceramica	Strato di terra superficiale antropizzato eterogeneo
Pietre (calcare) terra limosa frustoli di ceramica malta	radici	1 piatra ammaltata 3 frr. ceramica	Strato di pietre e malta sbriciolata frammiste a terra sabbiosa ghiaiosa verdone-marrone chiaro. all'interno dello strato sono presenti poche radici e alcuni frammenti di ceramica e laterizi	Strato eterogeneo macerioso con pietre spigolose di dimesioni maggiori rispetto all'US 1 e grumi di malta bianca. Il limite inferiore dello strato presenta pietre di pezzatura minore, e frustoli di laterizi e ceramica moderna.
Pietre (calcari e quarziti) terra limosa frr. ceramica malta, plastica	radici	1 fr. ceramica 2 fr. laterizio 1 fr. quarzite 1 fr.plastica	Strato di terra sciolta grigia frammista a poche pietre, frustoli di ceramica centimetrici, resti di plastica,laterizi e malta sbriciolata	Strato eterogeneo antropizzato di terra sciolta, limite inferiore della stratigfrafia caratterizzata da sedimento macerioso rimescolato
	-	-	-	-
Pietre (calcari e quarziti) grumi di argilla sabbia quarziti	radici	-	strato di terra limo sabbioso debolmente argilloso che si sfalda a grumi. Presenta scaglie subcentimetriche di calcare e quarzite e residui vegetali.	strato di terra limo argillosa con pietre e scaglie calcaree omogeneo e prodotto dall' accumulo naturale del sedimento. Lo strato presenta resti di radici e non presenta segni di alterazione antropica.
Pietre (calcari e quarziti) terra limosa grumi di argilla quarzi.	-	-	Strato limo argilloso caratterizzato dalla presenza di abbondanti scaglie di calcare e quarzo.	strato di formazione naturale. Limite inferiore del substrato roccioso di cui rappresenta il "cappellaccio di alterazione"
calcare marnoso dell'Antola	-	-	Substrato roccioso caratterizzato dalla presenza di calcare marnoso dell'Antola a cui si alternano livelli a composizione calcareo marnosa o a preponderante componente argillosa.	Substrato roccioso che caratterizza l'intera area in esame presente fino alla fine del sondaggio alla quota di -30 metri. Si segnala la presenza di Falda alla quota di -7 metri.

Sigla	S.M.L. GE SG 1
Località	Via Garribotti - S.M. Ligure
Coord.	-
Quota p.c.	- 30 m
Data	27-09-2017
Data prelievo	04-11-2015

LEGENDA

- terreno limo - argilloso compatto
- terreno limoso sciolto
- pietre
- substrato roccioso
- malta
- residui vegetali
- ceramica - laterizi

NOTE

Assenza di materiale di interesse archeologico