




SITUAZIONE ATTUALE - Scala 1:2.000




SITUAZIONE I FASE DI SCAVO/ABBANCAMENTO - Scala 1:2.000

LEGENDA


- Cumuli di riporto (limi e terre e rocce da scavo)
- Canalette stradali e canalette di livello (realizzate con semplice contropendenza della sezione stradale)
- Canalette stradali e canalette di livello sui cumuli di riporto
- Ruscellamento diffuso
- Scaricatori in roccia
- Collettori laterali su cumuli di riporto
- Canaletta stradale (= canale di guardia al bordo di cava)
- Scarico nell'impluvio esistente
- Canale di scarico terminale
- Verso del deflusso sui gradoni in roccia e su riporto, realizzati in contropendenza
- Bacino di raccolta acque
- Aree di raccolta, laminazione e infiltrazione delle acque meteoriche sui piazzali
- Scogliera in massi
- Bacino sotteso dall'area di cava
- Limite di coltivazione Autorizzato
- Limite di coltivazione in Variante
- Limite del TRZ tratto dal Geoportale Regione Liguria (il tratteggio indica l'interno dell'area)




SCHEMA TIPOLOGICO DI COLLETTORI LATERALI SUL CUMULO DI RIPORTO



SITUAZIONE II FASE DI SCAVO/ABBANCAMENTO - Scala 1:2.000



SITUAZIONE DI MASSIMO SCAVO/ABBANCAMENTO - Scala 1:2.000



SCHEMA TIPOLOGICO SCARICATORI IN ROCCIA

0 100 200 m

Scala 1:2.000

Sistema di riferimento: Gauss-Boaga, fuso Ovest

UNICALCE

GDP GEOMIN ENGINEERING & MINING GEOLOGY

Cava GIUNCHETTO
Comune di Genova (Sestri Ponente)
VARIANTE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - INTEGRAZIONI

ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Autonoma Valle d'Aosta
ORDRE DES GÉOLOGUES
Région Autonome Vallée d'Aoste
Dr. GABRIELE PIERCARLO
Iscr. Albo n. 32

TITOLO ELABORATO:	REALIZZATO	VERIFICATO	APPROVATO
REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI	Giugno 2019	Giugno 2019	Giugno 2019
	D. Varrese	A. Damiano	P. Gabriele
	REVISIONE 5	COMMESSA 17-026	
	TAVOLA 7	SCALA 1:2.000	

Nome file: D07-REVS. Regimazione acque.dgn

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

GDP-GEOMIN S.r.l. || Via Ulisse Arnaldo B. 6 – 10121 Torino (TO, Italy) | tel +39.011.636.1533 - fax +39.011.636.1501 | www.gdpmin.it | info@gdpmin.it