Comune di Genova


SKYMETRO

PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA IN VALBISAGNO

CUP B39J22001360001 CIG 9262977270

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(D.lgs. n. 36 / 2023)



SISTEMAZIONI ESTERNE
RELAZIONE AGRONOMICA

Commessa	Fase	Lotto	Disciplina	WBS	Tipo	Numero	Foglio	Rev.
MGE1	PR	LV	URB	COM	R	003	00	A

SYSTRA SOTECNI SYSTRA SYSTRA SWS ITALFERR architecna LAND

PAOLO MARCHETTI ORDINE INGEGNERI ROMA 18616
Firmato digitalmente da MARCHETTI PAOLO
C: IT

Rev.	Descrizione	Nome		Data
A	Emissione a seguito dei commenti ricevuti nella VIA	Redatto	N. Canepa	20/02/2024
		Verificato	A. Kipar	20/02/2024
		Approvato	A. Cudemo	20/02/2024
		Autorizzato	P. Marchetti	20/02/2024
B		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		
C		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		
D		Redatto		
		Verificato		
		Approvato		
		Autorizzato		

Comune di Genova

INDICE

1.	PREMESSA	6
1.1	DOCUMENTI ALLEGATI	6
2.	UBICAZIONE DELL'INTERVENTO	7
3.	RILIEVO E CENSIMENTO DELLE PIANTE	10
4.	VALUTAZIONE DI STABILITA' CON METODOLOGIA V.T.A.	15
5.	LIMITI APPLICATIVI DEL METODO E ASPETTI LEGALI	18
6.	STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L'ANALISI STRUMENTALE	19
7.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA CEDIMENTO	20
8.	DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA	21
9.	SCHEDE DI VALUTAZIONE DI STABILITÀ	22
10.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA CEDIMENTO	27
11.	CURE COLTURALI	28
12.	CONCLUSIONI	32
13.	BIBLIOGRAFIA	33
14.	ALLEGATI	34
14.1	ALLEGATO 1 – FOTO AEREE CON POSIZIONI E NUMERI	34
14.2	ALLEGATO 2 – SCHEDE DI VALUTAZIONE DI STABILITÀ	37
14.3	ALLEGATO 3 – RISULTATI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI STABILITÀ	238
14.4	ALLEGATO 4 – CURE COLTURALI	240
14.5	ALLEGATO 5 – GRAFICI VALUTAZIONE STRUMENTALE	243

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1. Foto aerea area Brignole inizio Corso G. Galilei 7
Figura 2. Foto aerea area Romagnosi 7
Figura 3. Foto aerea area Piazzale Marassi 8
Figura 4. Foto aerea area Adriatico 8
Figura 5. Foto aerea area Ponte Carrega 9
Figura 6. Foto aerea area Molassana 9
Figura 7. Foto aerea area Brignole inizio Corso G. Galilei con posizioni e numeri piante 11
Figura 8. Foto aerea area Romagnosi con posizioni e numeri piante 11
Figura 9. Foto aerea area Piazzale Marassi con posizioni e numeri piante (parte 1) 12
Figura 10. Foto aerea area Piazzale Marassi con posizioni e numeri piante (parte 2) 12
Figura 11. Foto aerea area Adriatico con posizioni e numeri piante 13
Figura 12. Foto aerea area Ponte Carrega con posizioni e numeri piante 13
Figura 13. Foto aerea area Molassana con posizioni e numeri piante 14
Figura 14. Esempio tracciato resistografico con commento 19
Figura 15. Scheda valutazione di stabilità visiva e strumentale con metodologia V.T.A. pianta n. 1 24

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.	Tabella Classi di propensione al cedimento	17
Tabella 2.	Tabella Valutazione del rischio	20
Tabella 3.	Tabella Risultati attività di valutazione di stabilità	26
Tabella 4.	Tabella Cure colturali	31

1. PREMESSA

La Società LAND Italia S.r.l. con sede in Via Varese n. 16 - 20121 Milano , ha conferito al dott. Agr. Nicola Canepa con studio in Via Giovanni Cagliero n. 11 – 20125 Milano, C.F. CNPNCL81L01C933D e P.IVA 03117830137, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Provincie di Como – Lecco e Sondrio con il n° 275, l'incarico per l'esecuzione della valutazione della stabilità visiva e strumentale con metodologia V.T.A. di numero sessantasette (67) piante esistenti nelle aree interessate dalla realizzazione di SKYMETRO – Prolungamento della metropolitana in Valbisagno.

Il sottoscritto Dott. Agronomo Nicola Canepa ha provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 14.02.2024 per rilevare e censire le piante oggetto dell'incarico e procedere con l'esecuzione della valutazione di stabilità.

Le valutazioni di stabilità visive e strumentali con metodologia V.T.A. sono state eseguite a livello del piano di campagna.

La valutazione di stabilità visiva è stata eseguita per tutte le piante, mentre la valutazione di stabilità strumentale è stata eseguita solo per le piante con i numeri: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40, 41,42,43,44,45,46.

1.1 Documenti allegati

In conclusione al documento seguono i seguenti allegati:

- Foto aree con posizioni e numeri
- Schede di valutazione di stabilità
- Risultati attività di valutazione di stabilità
- Cure colturali
- Grafici valutazione strumentale

Oltre a questo documento:

Codifica elaborato	**Titolo**
MGE1PRLVURBCOMR002-00_C	RELAZIONE DELLE OPERE PAESAGGISTICHE
MGE1PRLVURBCOMT007-01_A	TRACCIATO SKYMETRO – CENSIMENTO DELLE ALBERATURE ESISTENTI INTERFERENTI
MGE1PRLVURBCOMT007-02_A	TRACCIATO SKYMETRO – CENSIMENTO DELLE ALBERATURE ESISTENTI INTERFERENTI

2. UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Le piante oggetto di rilievo – censimento e valutazione di stabilità visiva e strumentale con metodologia V.T.A. sono ubicate in numero sei aree localizzate lungo le strutture viarie esistenti ai lati del Torrente Bisagno. Nello specifico le aree sono:

- Brignole inizio Corso G. Galilei: localizzata sulla sinistra orografica del torrente in prossimità dell'intersezione con la Stazione di Genova Brignole. Le piante sono radicate nell'ultimo tratto del corso tra la carreggiata stradale e il muro di delimitazione del letto del torrente;




Figura 1. Foto aerea area Brignole inizio Corso G. Galilei

- Romagnosi stazione e locale tecnico: localizzata sulla destra orografica del torrente in prossimità del Mercato Comunale Romagnosi. Le piante sono radicate sul marciapiede esistente a lato di Via J. Monet;



Figura 2. Foto aerea area Romagnosi

- Piazzale Marassi: localizzato sulla sinistra orografica davanti alla Casa Circondariale di Genova Marassi. Le piante sono radicate sui marciapiedi e tra i parcheggi esistenti davanti all'edificio della casa circondariale e altri edifici attigui;




Figura 3. Foto aerea area Piazzale Marassi

- Adriatico: localizzata sulla sinistra orografica del torrente in prossimità dei piloni est del Viadotto Bisagno. Le piante sono radicate all'interno di area esistente a lato della sede stradale;



Figura 4. Foto aerea area Adriatico

- Ponte Carrega: localizzata sulla sinistra orografica del torrente in prossimità della rotatoria esistente a lato del Ponte Carrega Parking. Le piante sono radicate all'interno di aiuole facenti parte del sistema di regolarizzazione del traffico;



Figura 5. Foto aerea area Ponte Carrega

- Molassana: localizzata sulla sinistra orografica del torrente in prossimità della Cava Cavalletti di Molassana. Le piante sono radicate all'interno di aiuole localizzate sulle aiuole facenti parte del sistema di regolazione del traffico legato all'attraversamento del torrente.



Figura 6. Foto aerea area Molassana

3. RILIEVO E CENSIMENTO DELLE PIANTE

I risultati dell'attività di rilievo e censimento delle piante sono i seguenti:

- *Acer platanoides* (acero riccio): piante n. 6,7
- *Acer platanoides* Globosum (acero di Norvegia): piante n. 8,16,17,18,20,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,39,40,41,43,44,45,46
- *Acer pseudoplatanus* (acero montano) : pianta n. 9
- *Acer saccharinum* (acero saccarino): pianta n. 65
- *Ailanthus altissima* (albero del paradiso): pianta n. 51
- *Liquidambar styraciflua* (storace Americano): pianta n. 61,62,63,64,65,66
- *Nerium oleander* (oleandro): pianta n. 36,37,38
- *Olea europaea* (olivo): pianta n. 42
- *Platanus x acerifolia* (platano comune): pianta n. 1,2,3,4,5,10,11,12,13,14,15,19,33,34,35
- *Populus nigra* (pioppo nero): pianta n. 54
- *Prunus avium* (ciliegio): pianta n. 48
- *Pyrus calleryana* Chanticleer (pero da fiore): pianta n. 52,53,55,56,57,58,59,60
- *Robinia pseudoacacia* (robinia): pianta n. 47,49,50
- *Sambucus nigra* (sambuco nero): pianta n. 21

Le piante rilevate e censite sono:

- definiti:
  - alberi: *Acer platanoides, Acer platanoides* Globosum, *Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Ailanthus altissima, Liquidambar styraciflua, Olea europaea, Platanus x acerifolia, Populus nigra, Prunus avium, Pyrus calleryana Chanticleer, Robinia pseudoacacia;*
  - arbusti: *Nerium oleander, Sambucus nigra;*
- di origine*:*
  - Autoctona: *Acer platanoides, Acer platanoides* Globosum, *Acer pseudoplatanus*, *Nerium oleander, Olea europaea, Platanus x acerifolia, Populus nigra, Prunus avium, Sambucus nigra;*
  - Alloctona: *Acer saccharinum, Ailanthus altissima*, *Liquidambar styraciflua, Pyrus calleryana* Chanticleer, *Robinia pseudoacacia;*

Per quanto riguarda i dati dendrometrici (diametro e circonferenza del fusto, diametro della chioma e altezza), il sito di radicazione, la disposizione, la fase fisiologica e la documentazione fotografica (ove possibile) delle piante si rimanda al capitolo "SCHEDE DI VALUTAZIONE DI STABILITA'".

Mentre la posizione delle piante è indicata nelle foto aeree di seguito riportate oltre che in allegato (rif. Allegato 1 – Foto aeree con posizioni e numeri).



Figura 7. Foto aerea area Brignole inizio Corso G. Galilei con posizioni e numeri piante




Figura 8. Foto aerea area Romagnosi con posizioni e numeri piante




Figura 9. Foto aerea area Piazzale Marassi con posizioni e numeri piante (parte 1)




Figura 10. Foto aerea area Piazzale Marassi con posizioni e numeri piante (parte 2)




Figura 11. Foto aerea area Adriatico con posizioni e numeri piante



Figura 12. Foto aerea area Ponte Carrega con posizioni e numeri piante



Figura 13. Foto aerea area Molassana con posizioni e numeri piante

4. VALUTAZIONE DI STABILITA' CON METODOLOGIA V.T.A.

Il V.T.A. è un sistema di diagnosi delle piante e di valutazione della stabilità elaborato da Claus Matteck (direttore del Reparto di Biomeccanica presso il Centro di Ricerca di Karlsruhe) nel 1994. Il metodo trae origine dall'Assioma della tensione costante, valido per tutte le strutture biologiche. Ciò significa che le strutture biologiche si sviluppano in modo da garantire una regolare e uniforme distribuzione delle tensioni sulla loro superficie. Fintantoché tale distribuzione rimane costante gli alberi mantengono un portamento e un aspetto esterno normale. Infatti, la distribuzione ottimale dei carichi e quindi delle forze, dell'intera struttura della pianta, permette alla stessa di vegetare senza rischi di rottura.

Quando subiscono una sollecitazione di vario genere (una carie o una rottura che possono agire aumentando localmente la pressione sulla struttura), i tessuti vivi reagiscono formando più legno nel punto danneggiato e ristabilizzando lo stato di "stress costante". Si trova quindi di fronte alla necessità di ricostruire il precedente equilibrio con un dispendio energetico tale da compromettere, in molti casi, la stessa vitalità. Questa formazione di materiale di riparazione è un segnale o un sintomo della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno dell'albero. Ad esempio, in prossimità di cavità, si possono avere rigonfiamenti o depressioni, mentre in corrispondenza di fenditure si possono formare delle costolature.

Il metodo V.T.A. consta di tre fasi principali:

- Analisi visiva dei difetti esteriori.

Per le piante che manifestano segnali di anomalie interne si passa alla fase successiva: l'analisi strumentale.

- Analisi strumentale: esame più approfondito delle anomalie interne con apparecchi di vario tipo.
- Determinazione della classe di propensione al cedimento (CPC).

  - L'analisi visiva

È la prima fase del metodo V.T.A. e consiste nell'individuazione dei punti deboli della pianta, nonché nella misurazione di tutti i parametri vitali. Attraverso un'attenta osservazione vengono annotati i principali difetti che possono interessare le varie parti della pianta (colletto, fusto e chioma). All'osservazione si accompagna la determinazione del rapporto di snellezza, o indice di rastremazione, che analizza la conformazione della pianta e si ricava dal rapporto dell'altezza dell'albero con il diametro misurato a 1,30-1,50 m di altezza (h/d).

Si ritiene che il cedimento, di solito ad una altezza intermedia del fusto, dovuto ad un diametro del tronco alla base troppo sottile, inizi a circa h/d = 50.

In questi casi anche alberi sani possono cadere in condizioni di vento moderato o per il carico pioggia-vento.

Il parametro h/d, soppesato all'età dell'albero nell'attribuzione alla classe di rischio fitostatico, distingue i seguenti casi:

- h/d < a 35: pericolo di schianto e ribaltamento basso;
- h/d tra 35 e 50: pericolo di schianto e ribaltamento medio-basso;

- h/d tra 51 e 70: pericolo di schianto e ribaltamento medio;
- h/d tra 71 e 100: pericolo di schianto e ribaltamento alto;
- h/d > a 100: pericolo di schianto e ribaltamento molto alto. Si prevede l'immediata riduzione della pianta o, se accompagnata da altri difetti strutturali, l'abbattimento.

Dopo aver rilevato visivamente un sintomo, si passa ad una diagnosi più approfondita attraverso l'analisi strumentale.

- L'analisi strumentale

Le piante con evidenti sintomi esterni sono soggette ad analisi più approfondite mediante l'utilizzo di strumentazione (dal comune Succhiello di Pressler, al Resistografo o il tomografo sonico) allo scopo di sondare ed analizzare le parti interne della pianta.

Una volta individuati i "punti critici" della pianta (come, ad esempio, la presenza di una fenditura verticale) si effettua un approfondimento strumentale con lo scopo di descrivere, a livello quantitativo, i danni o le lesioni presenti.

- Determinazione della classe di propensione al cedimento

L'ultima fase del V.T.A. è la determinazione della classe di propensione al cedimento per le piante sottoposte ad analisi. In questo modo è possibile da un lato programmare gli interventi di manutenzione e dall'altro di effettuare un monitoraggio periodico adeguato. Con la classificazione della classe di propensione al cedimento le piante vengono raggruppate in diverse classi sulla base dei risultati delle analisi precedenti. La determinazione della classe di propensione al cedimento può essere anche fatta solo con l'esecuzione dell'analisi visiva.

Di seguito si riporta la tabella delle CPC (fonte sito SIA Società Italiana di Arboricoltura Onlus):

CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO (PROTOCOLLO S.I.A.)		
Classe		**Definizione**
A	**TRASCURABILE**	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
B	**BASSA**	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
C	**MODERATA**	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero.
C/D	**ELEVATA**	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D.
D	**ESTREMA**	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute.

Tabella 1. Tabella Classi di propensione al cedimento

5. LIMITI APPLICATIVI DEL METODO E ASPETTI LEGALI

È doveroso precisare che con la metodologia V.T.A., riconosciuta da numerosi Tribunali Europei ed Italiani, vengono presi in considerazione sole le parti dell'albero che palesano sintomi che fanno presagire un qualunque danno interno. Di conseguenza, quando un albero nasconde sotto l'apparenza di un aspetto ottimale, un deterioramento di qualche suo componente e non presenta esteriormente sintomi riconoscibili, non è possibile valutarne lo stato di pericolosità. Questo tipo di analisi non può essere di dimensioni tali da individuare ed eliminare ogni situazione di pericolo, anche perché, così come sancito da diverse sentenze di Tribunali Europei, non si riesce, con una certificazione che abbia caratteristiche di certezza assoluta o almeno di altissima probabilità, a prevedere se un albero vecchio o già danneggiato, forse in futuro, potrà sradicarsi in seguito ad un temporale o ad una bufera, o potrà spezzarsi, o in ogni caso troncare rami di peso notevole causando così danni a persone o cose.

Inoltre, devono essere prese in considerazione anche le cause di forza maggiore, intese come avvenimenti ineluttabili ed imprevedibili che, in base alle circostanze, neanche l'utilizzo ragionevole e la massima accuratezza possibile nell'esecuzione delle indagini, potevano evitare.

Risulta chiaro altresì che il fatto che un albero ha dei rami sporgenti e relativamente grossi oppure che sia inclinato non induce di per sé a costituire alcun obbligo di rimozione.

Una visione contraria porterebbe a far sì che tutti i rami o gli alberi, anche se sani e non individuabili come pericolanti, debbano essere tagliati poiché vi è almeno il pericolo teorico che questi possono schiantarsi.


Ma un obbligo di così ampia portata per il taglio degli alberi non ha ragione di esistere, andrebbe di gran lunga al di là di quanto ci si possa aspettare dagli addetti alla salvaguardia della sicurezza stradale e toglierebbe agli alberi l'importanza che spetta loro per motivi ambientali e paesaggistici.

6. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER L'ANALISI STRUMENTALE

Per l'esecuzione della valutazione strumentale è stato utilizzato il seguente strumento:

- Dendrodensimetro Resi IML PD400:

Tale strumento inserisce un ago sottile nel legno e ne misura la resistenza alla perforazione quando esso ruota in modo continuativo con impostata una determinata velocità di avanzamento e di rotazione specifica per la specie. Il legno decomposto o in via di decomposizione, a causa di carie o marciumi radicali, viene evidenziato dai profili di densità, dal momento che il decadimento causa una riduzione della resistenza meccanica alla perforazione, come esemplificato nel tracciato di esempio riportato di seguito.



VERDE	LEGNO SANO
ROSSO	LEGNO DEGRADATO

Figura 14. Esempio tracciato resistografico con commento

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA CEDIMENTO

La propensione al cedimento e la vulnerabilità del sito di potenziale caduta possono essere determinati da:

- 1) valutazione delle condizioni strutturali che possono condurre al cedimento, dei carichi potenziali dell'albero e della modalità di adattamento dell'albero ai suoi punti deboli (per determinare la propensione al cedimento);
- 2) valutazione della probabilità che un albero o un ramo possa colpire persone o proprietà;
- 3) definizione del valore o delle classi del valore dei bersagli e dei danni potenziali, al fine di stimare le conseguenze del cedimento;

Per quanto riguarda l'area di potenziale caduta delle piante o di parte di esse si considera un cerchio intorno agli alberi aventi raggio pari a 1 – 1,5 volte l'altezza.

Infine, per la valutazione del rischio si è utilizzata la seguente tabella estratta da "FODAF Lombardia 2016 Linee guida per la valutazione di stabilità delle piante" che è un sistema di combinazione delle classi di propensione al cedimento e delle conseguenze:

Propensione al cedimento	Conseguenze			
	Trascurabili	Minime	Significative	Gravi
Estrema	Basso	Moderato	Elevato	Estremo
Elevata	Basso	Moderato	Elevato	Estremo
Moderata	Basso	Moderato	Elevato	Elevato
Bassa	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Trascurabile	Basso	Basso	Basso	Basso

Tabella 2.Tabella Valutazione del rischio

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA

Le informazioni e i dati raccolti durante il sopralluogo hanno permesso l'elaborazione della presente relazione tecnico – agronomica che riporta un quadro complessivo sullo stato vegetativo – fitosanitario e statico delle piante verificate e le indicazioni per gli interventi di diversa tipologia più opportuni da effettuare.

Per ogni pianta si riportano le seguenti informazioni:

- Rilevatore;
- numero di identificazione, tassonomia, dati dendrometrici (diametro e circonferenza del fusto, diametro della chioma e altezza);
- sito di radicazione, disposizione e fase fisiologica;
- accessibilità e ambito;
- documentazione fotografica;
- difetti riscontrati con l'analisi visiva nelle parti principali della pianta (apparato radicale, colletto, fusto, castello, branche e chioma);
- informazioni specifiche dalle analisi strumentali relativi sondaggi strumentali effettuati (punto di analisi, altezza del rilievo da terra, orientamento del sondaggio, etc.)
- stato vegetativo e giudizio albero;
- classe di propensione al cedimento;
- cure colturali prescritte;
- ricontrollo prescritto;
- commenti;
- note;
- valutazione del rischio;
- bersagli.

9. SCHEDE DI VALUTAZIONE DI STABILITÀ

Di seguito si riporta la scheda di valutazione di stabilità visiva e strumentale con metodologia V.T.A. della pianta n. 1 a titolo di esempio.

Nr. albero 1 **Pagina 1**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei
Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.	
CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale	
Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *17*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo	
Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti
Difetti esterni all'albero: *Nessuno*
Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*
Colletto: *Ferita*
Fusto: *Sinuoso, Ferita/e*
Castello: *Nessuno*
Branche: *Nessuno*
Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 1 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei
Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	90°	10		24	Sufficiente




Figura 15. Scheda valutazione di stabilità visiva e strumentale con metodologia V.T.A. pianta n. 1

Mentre le altre schede sono riportate in allegato (rif. Allegato 2 – Schede di valutazione di stabilità).

I risultati dell'attività di valutazione di stabilità sono di seguito ripotati oltre che in allegato (rif. Allegato 3 – Risultati attività di valutazione di stabilità).

RISULTATI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI STABILITA'					
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Stato vegetativo**	**Giudizio albero**	**CPC**
00001	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00002	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00003	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00004	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	C
00005	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00006	Pianta viva	*Acer platanoides*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00007	Pianta viva	*Acer platanoides*	Sano	Discreto	B
00008	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00009	Pianta viva	*Acer pseudoplatanus*	Sano	Discreto	C
00010	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00011	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00012	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00013	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00014	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00015	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00016	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00017	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	C
00018	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00019	Ceppaia	*Platanus x acerifolia*	Stressato	Pessimo	D
00020	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00021	Pianta viva	*Sambucus nigra*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00022	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00023	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00024	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Buono	B
00025	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00026	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00027	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00028	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Morente	Mediocre	D
00029	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00030	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00031	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00032	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00033	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00034	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00035	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00036	Pianta viva	*Nerium oleander*	Sano	Buono	B
00037	Pianta viva	*Nerium oleander*	Sano	Buono	B
00038	Pianta viva	*Nerium oleander*	Sano	Buono	B
00039	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00040	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00041	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Morente	Pessimo	D
00042	Pianta viva	*Olea europaea*	Sano	Buono	B
00043	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Sufficiente	C
00044	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Sufficiente	B
00045	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00046	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C

RISULTATI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI STABILITA'					
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Stato vegetativo**	**Giudizio albero**	**CPC**
00047	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00048	Pianta morta	*Prunus avium*	Morto	Pessimo	D
00049	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00050	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00051	Pianta viva	*Ailanthus altissima*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00052	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00053	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00054	Pianta viva	*Populus nigra*	Sano	Buono	B
00055	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00056	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00057	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00058	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00059	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00060	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00061	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00062	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00063	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00064	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00065	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00066	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00067	Pianta viva	*Acer saccharinum*	Lievemente stressato	Mediocre	D

Tabella 3.Tabella Risultati attività di valutazione di stabilità

10. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA CEDIMENTO

Per quanto riguarda la valutazione del rischio relativo alla caduta delle piante o di parte di esse utilizzando la tabella sotto riportata si evince che:

- per le piante in classe di propensione al cedimento B (bassa) le conseguenze sarebbero gravi e pertanto il rischio è moderato (colore giallo);
- per le piante in classe di propensione al cedimento C (moderata) le conseguenze sarebbero gravi e pertanto il rischio è elevato (colore arancione);
- per le piante in classe di propensione al cedimento D (estrema) le conseguenze sarebbero gravi e pertanto il rischio è estremo (colore rosso)

Propensione al cedimento	Conseguenze			
	Trascurabili	Minime	Significative	Gravi ⇩
⇨ Estrema	Basso	Moderato	Elevato	Estremo
Elevata	Basso	Moderato	Elevato	Estremo
⇨ Moderata	Basso	Moderato	Elevato	Elevato
⇨ Bassa	Basso	Basso	Moderato	Moderato
Trascurabile	Basso	Basso	Basso	Basso

I bersagli in caso di caduta delle piante o di parte di esse possono essere:

- parte del sistema della viabilità (carreggiate stradali, marciapiedi, parcheggi etc..) esistente in prossimità delle piante;
- parte delle aree ove sono radicate le piante e tutto quanto presente al loro interno;
- parte degli edifici che si affacciano in prossimità delle aree ove sono radicate le piante;
- parte del letto del Torrente Bisagno;
- parte delle attività commerciali esistenti negli edifici esistenti in prossimità delle aree ove sono radicate le piante.

11. CURE COLTURALI

A seguito dell'esecuzione della valutazione di stabilità visiva e strumentale con metodologia V.T.A. sulle piante oggetto dell'incarico si riporta una tabella con la classe di propensione al cedimento, le cure colturali prescritte e il ricontrollo prescritto.

CURE COLTURALI						
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Altezza [m]**	**CPC**	**Ricontrollo**	**Cure colturali**
00001	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00002	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00003	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00004	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	18	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00005	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00006	Pianta viva	*Acer platanoides*	7	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00007	Pianta viva	*Acer platanoides*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00008	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00009	Pianta viva	*Acer pseudoplatanus*	8	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00010	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00011	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00012	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00013	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00014	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00015	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00016	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00017	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00018	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00019	Ceppaia	*Platanus x acerifolia*	2	D		Abbattimento
00020	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00021	Pianta viva	*Sambucus nigra*	6	D		Abbattimento
00022	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00023	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00024	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	5	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00025	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00026	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00027	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento

CURE COLTURALI						
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Altezza [m]**	**CPC**	**Ricontrollo**	**Cure colturali**
00028	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	5	D		Abbattimento
00029	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00030	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00031	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00032	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	4	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00033	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	D		Abbattimento
00034	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00035	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	D		Abbattimento
00036	Pianta viva	*Nerium oleander*	5	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00037	Pianta viva	*Nerium oleander*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00038	Pianta viva	*Nerium oleander*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00039	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00040	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	5	D		Abbattimento
00041	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	4	D		Abbattimento
00042	Pianta viva	*Olea europaea*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00043	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00044	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	B	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00045	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00046	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	3	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00047	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	8	D		Abbattimento
00048	Pianta morta	*Prunus avium*	8	D		Abbattimento
00049	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	17	D		Abbattimento
00050	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	15	D		Abbattimento
00051	Pianta viva	*Ailanthus altissima*	13	D		Abbattimento
00052	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00053	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00054	Pianta viva	*Populus nigra*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00055	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00056	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00057	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00058	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento

CURE COLTURALI						
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Altezza [m]**	**CPC**	**Ricontrollo**	**Cure colturali**
00059	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00060	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00061	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00062	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00063	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00064	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00065	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00066	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	3	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00067	Pianta viva	*Acer saccharinum*	8	D		Abbattimento

Tabella 4.Tabella Cure colturali

La tabella di cui sopra è riportata anche in allegato (rif. Allegato 4 – Cure colturali).

Per tutte le piante in classe D (estrema) si prescrive l'abbattimento entro 30 giorni dalla data della presente relazione.

Per tutte le piante in classe B (bassa) e C (moderata) si prescrive una potatura periodica di mantenimento. Tale attività è intesa come la gestione delle piante secondo un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che deve essere predisposto dal manutentore.

I ricontrolli temporali prescritti di varia tipologia sono a partire dalla data della presente relazione. La tipologia di ricontrollo sarà a discrezione del Tecnico incaricato.

12. CONCLUSIONI

A seguito di quanto riportato nella presente relazione si evince che:

- le piante oggetto dell'incarico sono numero sessantasette (67);
- per l'esito in termini di classe di propensione al cedimento si rimanda al capitolo "Schede di valutazione di stabilità"
- per le cure colturali prescritte e ricontrollo prescritto si rimanda al capitolo "Cure colturali"

In conclusione si ricorda che quanto affermato in merito alla stabilità delle piante oggetto della presente relazione è da ritenersi corretto, salvo il verificarsi di condizioni che vadano ad alterare profondamente le caratteristiche morfologiche, fisiologiche e anemometriche delle piante (potature eseguite con tecniche errate, lesioni meccaniche, abbattimenti errati di piante nelle immediate vicinanze di quelle da preservare) o le caratteristiche del sito d'impianto (scavi nella zona esplorata dall'apparato radiale, posa di pavimentazioni, passaggio di mezzi pesanti e compattamento del terreno, variazioni del piano di campagna), o il verificarsi di eventi meteorologici che rivestano il carattere di eccezionalità.

È necessario precisare che tutti gli alberi conservano inevitabilmente una certa dose di propensione al cedimento e quini di pericolosità, poiché in arboricoltura non è possibile individuare ogni e qualsiasi condizione che potrebbe portare al cedimento totale o parziale di un albero, in quanto gli alberi sono organismi viventi che possono cadere in numerosi modi, alcuni non ancora pienamente compresi. Inoltre, l'apparato radicale sviluppandosi all'interno del terreno non è osservabile se non in particolari situazioni e con tecniche appropriate. Nella gestione degli alberi l'obiettivo è ridurre il rischio derivante da un possibile cedimento in quanto non è mai possibile eliminarlo completamente.

Il firmatario assicura l'obiettività e professionalità della presente relazione che è stata elaborata senza aver alcun interesse personale o economico. La relazione si basa su principi qualificati, con l'appoggio di una bibliografia specifica e professionale. I fatti qui riportati si riferiscono esclusivamente a questo caso, e non sono trasferibili ad altre situazioni.

Milano, 19.02.2024 Dott. Agronomo Nicola Canepa





13. BIBLIOGRAFIA

1. Sani L. 2008 – Valutazione integrate dell'albero. Nicomp. L.e.;
2. Mattheck C. 2002 – La meccanica applicata all'albero. Il Verde Editoriale;
3. Mattheck C., Breloer H. 1994 – The Body language of trees. HMSO;
4. Shigo A., Vollebrecht K., Hvass N. 1987 – Biologia e cura degli alberi. Fitoconsult;
5. Mattheck C., Weber K. 2002 – I funghi, gli alberi e la decomposizione del legno. Il verde Editoriale;
6. Klug P. 2011 – La cura dell'albero ornamentale in città. Blu Edizioni;
7. Schwarze F. 2015 – Diagnosi e prognosi dello sviluppo del decadimento del legno degli alberi in città. Studio Landscape – SIA;
8. AIDTPG 2015 – Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici;
9. www.isaitalia.org;
10. FODAD Lombardia 2016 – Linee guida per la valutazione di stabilità delle piante;
11. Alessio Fini – 2007 - "Le radici funzione e morfologia" - ACER n.1/2007 pag 105 ed.Il Verde Editoriale, Milano;
12. Enrico Baldini - 1986 – Arboricoltura generale – ed. CLUEB Bologna;
13. Pier Antonio Bragato – 2014 – Analisi del legno: Indagini non distruttive degli alberi. Micropoli
14. Mattheck C., Helge B. 1998 – La stabilità degli alberi: fenomeni meccanici e implicazioni legali dei cedimenti degli alberi. Il Verde Editoriale;


14. ALLEGATI

14.1 Allegato 1 – Foto aeree con posizioni e numeri















14.2 Allegato 2 – Schede di valutazione di stabilità

Nr. albero 1 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 1

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*


Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	90°	10		24	Sufficiente

Nr. albero 1 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 2


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *17*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Inclinato, Sinuoso, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 2

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con cavi elettrici, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	0°	10		25	Sufficiente

Nr. albero 2 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 3


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *14*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Inclinato, Sinuoso, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 3

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con lampione , CHIOMA - Interferenza con cavi elettrici, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	0°	10		23	Sufficiente

Nr. albero 3 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 4


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *16-23*
Diametro tronco [cm]: *110*	Diametro chioma [m]: *16*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 4

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con cavi elettrici, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	90°	40		130	Sufficiente
2	14/02/2024	Tronco	330°	40		130	Sufficiente
3	14/02/2024	Tronco	225°	48		130	Sufficiente


Nr. albero 4 **Pagina 3**


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica







Nr. albero 5


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *15*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Cordone lesionato, Ferita, inclusioni*

Fusto: *Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 5

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con cavi elettrici, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	0°	10		27	Sufficiente

Nr. albero 5 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Ambito: 001 - Brignole - Inizio Corso Galileo Galilei

Progetto: Land - Genova
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 6


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *26*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Carie, Cavità aperta, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Asimmetrica, Rami secchi appesi*

Nr. albero 6

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CASTELLO - Interferenza con edificio, CHIOMA - Interferenza con edificio, CHIOMA - Interferenza con cartelli stradali

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	0°	185		29	Sufficiente

Nr. albero 6 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica







Nr. albero 7


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *21*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita, Sezione anomala*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e*

Castello: *Ferita/e aperta*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 7

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con muro, RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	0°	50		27	Sufficiente


Nr. albero 7 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 8


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.	
CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale	
Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *30*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo	
Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti
Difetti esterni all'albero: *Nessuno*
Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*
Colletto: *Ferita, Sezione anomala*
Fusto: *Inclinato, Ferita/e*
Castello: *Ferita/e aperta*
Branche: *Ferita/e aperta*
Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 8 — Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico
Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con muro, RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	0°	50		36	Sufficiente


Nr. albero 8 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 9


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.	
CPC: *C*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale	
Tassonomia: *Acer pseudoplatanus*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *27*	Diametro chioma [m]: *7*

Giudizio complessivo	
Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti
Difetti esterni all'albero: *Nessuno*
Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*
Colletto: *Ferita, Sezione anomala*
Fusto: *Inclinato, Ferita/e*
Castello: *Inserzione stretta , Carie, Cavità aperta, Ferita/e aperta*
Branche: *Branche codominanti, Ferita/e aperta*
Chioma/Foglie: *Ramificazioni secche*

Nr. albero 9 — Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico
Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con muro, RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Castello	255°	180		42	Sufficiente

Nr. albero 9 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 002 - Romagnosi - Stazione e locale tecnico
Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 10

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *46*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Carie, Cavità aperta, Ferita/e da taglio di potatura*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 10

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	15°	5		65	Sufficiente
2	14/02/2024	Colletto	105°	5		66	Sufficiente


Nr. albero 10 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 11


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *42*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Cavità occulta, Ferita/e da taglio di potatura*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 11

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	15°	5		58	Sufficiente
2	14/02/2024	Colletto	105°	5		58	Sufficiente


Nr. albero 11 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 12


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *33*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Cavità occulta, Ferita/e da taglio di potatura*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 12

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	15°	5		52	Sufficiente


Nr. albero 12 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 13

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 1 anno entro il: *14/02/2025*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *42*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Inclinato, Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Cavità aperta, Cavità occulta, Ferita/e da taglio di potatura*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 13

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Al limite*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	150°	40		42	Al limite
2	14/02/2024	Tronco	15°	40		56	Sufficiente


Nr. albero 13 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 14


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 1 anno entro il: *14/02/2025*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *41*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Cavità aperta, Ferita, Carie*

Fusto: *Carie, Cavità aperta, Inclinato, Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Cavità occulta, Ferita/e da taglio di potatura*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 14

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Al limite*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	285°	28		54	Al limite
2	14/02/2024	Tronco	15°	20		56	Al limite


Nr. albero 14 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 15

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *47*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Cavità occulta, Ferita/e da taglio di potatura*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 15

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	210°	5		60	Sufficiente
2	14/02/2024	Colletto	285°	5		62	Sufficiente

Nr. albero 15 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 16

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *25*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita, Sezione anomala*

Fusto: *Ferita/e*

Castello: *Ferita/e aperta*

Branche: *Branche codominanti, Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 16

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	330°	5		31	Sufficiente


Nr. albero 16 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 17

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *22*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita, Sezione anomala*

Fusto: *Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 17

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con lampione

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	330°	5		34	Sufficiente

Nr. albero 17 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 18


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *16*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Strozzanti, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 18

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	330°	5		23	Sufficiente

Nr. albero 18 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 19


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *3*	Diametro chioma [m]: *1*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Stressato*	Giudizio albero: *Pessimo*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ceppaia degenerata*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 19	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 003 - Piazzale Marassi
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 19 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 20


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *15*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Branche codominanti, Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 20

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*


Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	330°	5		20	Sufficiente


Nr. albero 20 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 21

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Sambucus nigra*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Policormico 5-7 cormi*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *15*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita, inclusioni*

Fusto: *Fusti codominanti, Inclinato, Sinuoso*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Branche codominanti, Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 21

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Insufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	75°	5		42	Insufficiente


Nr. albero 21 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 22

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 1 anno entro il: *14/02/2025*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *22*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita, Carie, Cavità*

Fusto: *Ferita/e*

Castello: *Inserzione stretta*

Branche: *Branche codominanti, Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 22

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	90°	5		38	Sufficiente

Nr. albero 22 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 23

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *21*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 23

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	165°	40		27	Sufficiente

Nr. albero 23 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 24

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *15*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 24

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	165°	5		19	Sufficiente

Nr. albero 24 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 25

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *22*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Strozzanti, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 25

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	255°	5		28	Sufficiente


Nr. albero 25 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 26

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *24*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Strozzanti, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e*

Castello: *Inserzione stretta*

Branche: *Branche codominanti*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 26

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	75°	5		34	Sufficiente

Nr. albero 26 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 27

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *26*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Affioranti, Lesioni, Non visibili, Strozzanti, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Fessura verticale, Ferita/e*

Castello: *Ferita/e da sbrancamento*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 27

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Castello	255°	210		26	Sufficiente


Nr. albero 27 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 28


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *18*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Morente*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Distacchi corticali, Inclinato, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Ferita/e da sbrancamento*

Branche: *Branca disseccata*

Chioma/Foglie: *Secco patologico*

Nr. albero 28

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con manufatti

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*


Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	345°	5		25	Sufficiente


Nr. albero 28 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 29

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Parcheggio pubblico*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *20*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 29

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con manufatti

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	15°	20		25	Sufficiente

Nr. albero 29 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 30

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *22*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 30

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con cartelli stradali

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	0°	5		35	Sufficiente


Nr. albero 30 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 31


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 1 anno entro il: *14/02/2025*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *14*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita, Carie, ferita con cilindro legnoso esposto*

Fusto: *Carie, Sinuoso, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 31

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con manufatti

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	180°	5		21	Sufficiente

Nr. albero 31 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 32


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 1 anno entro il: *14/02/2025*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *13*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita, Carie, ferita con cilindro legnoso esposto*

Fusto: *Carie, Sinuoso, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 32

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	180°	5		20	Sufficiente

Nr. albero 32 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 33


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *39*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Cavità aperta, Ferita, Carie*

Fusto: *Inclinato, Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 33

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Insufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	195°	5		60	Insufficiente
2	14/02/2024	Colletto	315°	5		60	Insufficiente


Nr. albero 33 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 34

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 1 anno entro il: *14/02/2025*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *32*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 34

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Al limite*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	195°	5		44	Al limite
2	14/02/2024	Colletto	315°	5		46	Sufficiente


Nr. albero 34 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 35

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Platanus x acerifolia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *32*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Allargato, Ferita, Carie, Cavità*

Fusto: *Carie, Sinuoso, Ferita/e da taglio, Ferita/e cicatrizzata/e, Ferita con cilindro legnoso esposto, Cavita'*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Capitozzo, Ferita/e compartimentata, Ferita/e da taglio di potatura*

Chioma/Foglie: *Sottoposta a potatura*

Nr. albero 35

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Insufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	165°	5		53	Insufficiente

Nr. albero 35 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 36

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Nerium oleander*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Fusti codominanti*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 36	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 003 - Piazzale Marassi
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 36 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 37

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Nerium oleander*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Fusti codominanti*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 37	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 003 - Piazzale Marassi
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 37 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 38

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Nerium oleander*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Tornello*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Fusti codominanti*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 38	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 003 - Piazzale Marassi
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	**Dal - Al**	**Priorità**	**Note**
Nessuno			

Nr. albero 38 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 39

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *14*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Discreto*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 39

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	75°	5		13	Sufficiente

Nr. albero 39 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 40

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita, cavita' occulta*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 40

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Insufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	180°	5		15	Insufficiente

Nr. albero 40 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 41


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *8*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Morente*	Giudizio albero: *Pessimo*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Distacchi corticali, Ferita, ferita con cilindro legnoso esposto*

Fusto: *Distacchi corticali, Inclinato, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Secco patologico*

Nr. albero 41 — Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi
Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Al limite*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	165°	5		11	Al limite

Nr. albero 41 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 42

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Olea europaea*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Isolata*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *25*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Nessuno*

Colletto: *Allargato*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 42

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	180°	40		25	Sufficiente

Nr. albero 42 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 43


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *18*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 43

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza con lampione

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	195°	110		19	Sufficiente

Nr. albero 43 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 44


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 3 anni entro il: *14/02/2027*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *19*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Sufficiente*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 44

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	195°	5		24	Sufficiente

Nr. albero 44 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 45


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *23*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 45

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Tronco	180°	50		25	Sufficiente

Nr. albero 45 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 46


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *C*	Ricontrollo 2 anni entro il: *14/02/2026*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer platanoides Globosum*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *9*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali*

Colletto: *Ferita*

Fusto: *Sinuoso, Ferita/e, Ferita con cilindro legnoso esposto*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 46

Pagina 2

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con servitù generiche

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Dendrodensimetro - *Esito valori strumentali: Sufficiente*

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi [N°]	H da terra [cm]	Inclinazione [°]	Diametro Ø [cm]	Esito
1	14/02/2024	Colletto	180°	5		13	Sufficiente

Nr. albero 46 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 003 - Piazzale Marassi

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 47

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Robinia pseudoacacia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Inaccessibile*	Disposizione*: Gruppo misto*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *24*	Diametro chioma [m]: *6*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali, Possibili danni per lavori edilizi*

Colletto: *Allargato, Ferita, Parzialmente nascosto*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Asimmetrica, Rami secchi appesi, Secco fisiologico*

Nr. albero 47	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 004 - Adriatico
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con recinzioni, RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note


Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			


Nr. albero 47 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 48

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Prunus avium*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Inaccessibile*	Disposizione*: Gruppo misto*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *30*	Diametro chioma [m]: *5*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Morto*	Giudizio albero: *Pessimo*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali, Possibili danni per lavori edilizi*

Colletto: *Totalmente nascosto*

Fusto: *Inclinato*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Asimmetrica, Rami secchi appesi, Secco fisiologico*

Nr. albero 48	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 004 - Adriatico
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con recinzioni, RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note


Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 48 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 49

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 004 - Adriatico

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Robinia pseudoacacia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Inaccessibile*	Disposizione*: Gruppo misto*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *16-23*
Diametro tronco [cm]: *100*	Diametro chioma [m]: *12*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali, Possibili danni per lavori edilizi*

Colletto: *Allargato, Ferita, Carie, Cavità, Parzialmente nascosto*

Fusto: *Carie, Cavità aperta, Inclinato, Ferita/e*

Castello: *Inserzione stretta , Ferita/e aperta*

Branche: *Branche codominanti, Carie, Ferita/e aperta, Ferita/e da sbrancamento, cavita'*

Chioma/Foglie: *Rami secchi appesi, Secco fisiologico*

Nr. albero 49	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 004 - Adriatico
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con recinzioni, RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 49 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 50

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Robinia pseudoacacia*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Inaccessibile*	Disposizione*: Gruppo misto*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *12-16*
Diametro tronco [cm]: *50*	Diametro chioma [m]: *8*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali, Possibili danni per lavori edilizi*

Colletto: *Allargato, Ferita, Rivestito di edera, Totalmente nascosto*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e, Rivestito rampicanti*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Asimmetrica, Rami secchi appesi, Secco fisiologico*

Nr. albero 50	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 004 - Adriatico
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con recinzioni, RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			


Nr. albero 50 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





Nr. albero 51

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 004 - Adriatico

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Ailanthus altissima*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Buca di asfalto*
Accessibilità*: Inaccessibile*	Disposizione*: Gruppo misto*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *12-16*
Diametro tronco [cm]: *50*	Diametro chioma [m]: *8*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili, Possibili danni per lavori stradali, Possibili danni per lavori edilizi*

Colletto: *Allargato, Ferita, Rivestito di edera, Totalmente nascosto*

Fusto: *Inclinato, Ferita/e, Rivestito rampicanti*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Ferita/e aperta*

Chioma/Foglie: *Asimmetrica, Rami secchi appesi, Secco fisiologico*

Nr. albero 51	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 004 - Adriatico
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

RADICI - Interferenza con recinzioni, RADICI - Interferenza con servitù generiche, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 51 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 004 - Adriatico

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica






Nr. albero 52

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega
Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *17*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*
Radici: *Non visibili*
Colletto: *Nessuno*
Fusto: *Nessuno*
Castello: *Nessuno*
Branche: *Nessuno*
Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 52	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
Nessuna

Note


Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 52 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 53


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 53	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
CHIOMA - Interferenza con cartelli stradali, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 53 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 54

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Populus nigra*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Libera*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *4*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 54	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
CHIOMA - Interferenza con cartelli stradali, CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 54 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 55

Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *14*	Diametro chioma [m]: *3*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 55	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note


Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 55 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 56

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega
Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*
Radici: *Non visibili*
Colletto: *Nessuno*
Fusto: *Nessuno*
Castello: *Nessuno*
Branche: *Nessuno*
Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 56	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 56 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 57

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa
Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega
Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*
Radici: *Non visibili*
Colletto: *Nessuno*
Fusto: *Nessuno*
Castello: *Nessuno*
Branche: *Nessuno*
Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 57	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 57 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 58

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 58	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 58 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 59


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 59	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 005 - Ponte Carrega
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 59 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 60


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 005 - Ponte Carrega

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Pyrus calleryana Chanticleer*	Fase fisiologica: *4 - giovane*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Filare*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *12*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Nessuno*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Inclinato*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 60 **Pagina 2**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Interferenze

CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 60 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 005 - Ponte Carrega

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 61

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Liquidambar styraciflua*	Fase fisiologica: *1 - nuovo impianto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 61	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 61 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 62


Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Liquidambar styraciflua*	Fase fisiologica: *1 - nuovo impianto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 62	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 62 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 63

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 006 - Molassana

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Liquidambar styraciflua*	Fase fisiologica: *1 - nuovo impianto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 63	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 63 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 64

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 006 - Molassana

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Liquidambar styraciflua*	Fase fisiologica: *1 - nuovo impianto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 64	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 64 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 65


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Liquidambar styraciflua*	Fase fisiologica: *1 - nuovo impianto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *2*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 65	Pagina 2
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze
Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 65 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 66

Pagina 1

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Progetto: Land - Genova

Ambito: 006 - Molassana

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *B*	Ricontrollo 5 anni entro il: *14/02/2029*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Liquidambar styraciflua*	Fase fisiologica: *1 - nuovo impianto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Impalcata*	Altezza [m]: *0-6*
Diametro tronco [cm]: *10*	Diametro chioma [m]: *1*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Sano*	Giudizio albero: *Buono*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Nessuno*

Fusto: *Nessuno*

Castello: *Nessuno*

Branche: *Nessuno*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 66	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

Nessuna

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			

Nr. albero 66 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica



Nr. albero 67


Pagina 1


Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa

Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova

Censimento del 14/02/2024





Esito V.T.A.

CPC: *D*	*Esito: Abbattimento*
Integrazione completamento V.T.A.: *Nessuna*	

Inquadramento generale

Tassonomia: *Acer saccharinum*	Fase fisiologica: *5 - adulto*
Classificazione ambito*: Viale stradale*	Sito di radicazione*: Aiuola*
Accessibilità*: Accessibile*	Disposizione*: Gruppo puro*
Forma: *Policormico 2-4 cormi*	Altezza [m]: *06-12*
Diametro tronco [cm]: *18*	Diametro chioma [m]: *7*

Giudizio complessivo

Stato vegetativo: *Lievemente stressato*	Giudizio albero: *Mediocre*
Patologie da quarantena: *Nessuna*	

Difetti

Difetti esterni all'albero: *Presenza palo tutore*

Radici: *Non visibili*

Colletto: *Allargato, Carie, Cavità*

Fusto: *Carie, Inclinato, Stroncato, Ferita/e, Cavita'*

Castello: *Nessuno*

Branche: *ferita/e*

Chioma/Foglie: *Nessuno*

Nr. albero 67	**Pagina 2**
Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa	Ambito: 006 - Molassana
Progetto: Land - Genova	Censimento del 14/02/2024

Interferenze

CHIOMA - Interferenza per competizione con albero/i limitrofi

Note

Lavoro programmato	Dal - Al	Priorità	Note
Nessuno			


Nr. albero 67 **Pagina 3**

Rilevatore: Dott. Agr. Nicola Canepa Ambito: 006 - Molassana

Progetto: Land - Genova Censimento del 14/02/2024

Documentazione fotografica





14.3 Allegato 3 – Risultati attività di valutazione di stabilità

RISULTATI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI STABILITA'					
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Stato vegetativo**	**Giudizio albero**	**CPC**
00001	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00002	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00003	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00004	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	C
00005	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Sano	Buono	B
00006	Pianta viva	*Acer platanoides*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00007	Pianta viva	*Acer platanoides*	Sano	Discreto	B
00008	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00009	Pianta viva	*Acer pseudoplatanus*	Sano	Discreto	C
00010	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00011	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00012	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00013	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00014	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00015	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00016	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00017	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	C
00018	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00019	Ceppaia	*Platanus x acerifolia*	Stressato	Pessimo	D
00020	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00021	Pianta viva	*Sambucus nigra*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00022	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00023	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00024	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Buono	B
00025	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00026	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00027	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00028	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Morente	Mediocre	D
00029	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00030	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00031	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00032	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00033	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00034	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Sufficiente	C
00035	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00036	Pianta viva	*Nerium oleander*	Sano	Buono	B
00037	Pianta viva	*Nerium oleander*	Sano	Buono	B
00038	Pianta viva	*Nerium oleander*	Sano	Buono	B
00039	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Discreto	B
00040	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00041	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Morente	Pessimo	D
00042	Pianta viva	*Olea europaea*	Sano	Buono	B
00043	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Sufficiente	C
00044	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Sano	Sufficiente	B
00045	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C
00046	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	Lievemente stressato	Mediocre	C

RISULTATI ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DI STABILITA'					
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Stato vegetativo**	**Giudizio albero**	**CPC**
00047	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00048	Pianta morta	*Prunus avium*	Morto	Pessimo	D
00049	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00050	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00051	Pianta viva	*Ailanthus altissima*	Lievemente stressato	Mediocre	D
00052	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00053	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00054	Pianta viva	*Populus nigra*	Sano	Buono	B
00055	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00056	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00057	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00058	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00059	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00060	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	Sano	Buono	B
00061	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00062	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00063	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00064	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00065	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00066	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	Sano	Buono	B
00067	Pianta viva	*Acer saccharinum*	Lievemente stressato	Mediocre	D

14.4 Allegato 4 – Cure colturali

CURE COLTURALI						
Numero albero	Stato	Tassonomia	Altezza [m]	CPC	Ricontrollo	Cure colturali
00001	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00002	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00003	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00004	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	18	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00005	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00006	Pianta viva	*Acer platanoides*	7	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00007	Pianta viva	*Acer platanoides*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00008	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00009	Pianta viva	*Acer pseudoplatanus*	8	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00010	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00011	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00012	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00013	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00014	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00015	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00016	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00017	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00018	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00019	Ceppaia	*Platanus x acerifolia*	2	D		Abbattimento
00020	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00021	Pianta viva	*Sambucus nigra*	6	D		Abbattimento
00022	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00023	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00024	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	5	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00025	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00026	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00027	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento


CURE COLTURALI						
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Altezza [m]**	**CPC**	**Ricontrollo**	**Cure colturali**
00028	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	5	D		Abbattimento
00029	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00030	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00031	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00032	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	4	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00033	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	D		Abbattimento
00034	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	C	Entro 1 anno	Potatura periodica di mantenimento
00035	Pianta viva	*Platanus x acerifolia*	7	D		Abbattimento
00036	Pianta viva	*Nerium oleander*	5	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00037	Pianta viva	*Nerium oleander*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00038	Pianta viva	*Nerium oleander*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00039	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00040	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	5	D		Abbattimento
00041	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	4	D		Abbattimento
00042	Pianta viva	*Olea europaea*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00043	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	C	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00044	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	B	Entro 3 anni	Potatura periodica di mantenimento
00045	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	7	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00046	Pianta viva	*Acer platanoides Globosum*	3	C	Entro 2 anni	Potatura periodica di mantenimento
00047	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	8	D		Abbattimento
00048	Pianta morta	*Prunus avium*	8	D		Abbattimento
00049	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	17	D		Abbattimento
00050	Pianta viva	*Robinia pseudoacacia*	15	D		Abbattimento
00051	Pianta viva	*Ailanthus altissima*	13	D		Abbattimento
00052	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	7	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00053	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00054	Pianta viva	*Populus nigra*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00055	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00056	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00057	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00058	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento

CURE COLTURALI						
Numero albero	**Stato**	**Tassonomia**	**Altezza [m]**	**CPC**	**Ricontrollo**	**Cure colturali**
00059	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00060	Pianta viva	*Pyrus calleryana Chanticleer*	6	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00061	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00062	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00063	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00064	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00065	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	4	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00066	Pianta viva	*Liquidambar styraciflua*	3	B	Entro 5 anni	Potatura periodica di mantenimento
00067	Pianta viva	*Acer saccharinum*	8	D		Abbattimento

14.5 Allegato 5 – Grafici valutazione strumentale

Measuring / object data

Measurement no.	: 1	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 1	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 25,46 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 74 / 262	Species	:
Time	: 10:47:14	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement001

Measuring / object data

Measurement no.	: 2	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 2	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 26,44 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 81 / 253	Species	:
Time	: 10:49:09	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement002

Measuring / object data

Measurement no.	: 3	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 3	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 25,01 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 81 / 252	Species	:
Time	: 10:50:46	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement003

Measuring / object data

Measurement no.	: 4	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 4	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 78 / 257	Species	:
Time	: 10:54:13	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement004

Measuring / object data

Measurement no.	: 5	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 4	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 30,02 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 75 / 260	Species	:
Time	: 10:55:21	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

4 - R2

Measuring / object data

Measurement no.	: 6	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 4	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 75 / 256	Species	:
Time	: 10:56:12	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R3

4 - R3

Measuring / object data

Measurement no.	: 7	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 5	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 28,87 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 74 / 260	Species	:
Time	: 10:58:52	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 100 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement007

Measuring / object data

Measurement no.	: 8	Speed	: 2000 r/min	Diameter	:
ID number	: 6	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 29,33 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 87 / 242	Species	:
Time	: 11:16:04	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement008

Measuring / object data

Measurement no.	9	Speed	3000 r/min	Diameter	
ID number	7	Needle state	---	Level	
Drilling depth	29,79 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	69 / 270	Species	
Time	11:19:20	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement009

Measuring / object data

Measurement no.	10	Speed	3000 r/min	Diameter	
ID number	8	Needle state	---	Level	
Drilling depth	40,10 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	69 / 265	Species	
Time	11:21:47	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement010

Measuring / object data

Measurement no.	11	Speed	3000 r/min	Diameter	
ID number	9	Needle state	---	Level	
Drilling depth	40,10 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	84 / 258	Species	
Time	11:25:42	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement011

Measuring / object data

Measurement no.	1	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	10	Needle state	---	Level	
Drilling depth	40,10 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	84 / 246	Species	
Time	11:57:34	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	150 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement001

Measuring / object data

Measurement no.	: 2	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 10	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 82 / 247	Species	:
Time	: 11:58:12	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement002

Measuring / object data

Measurement no.	: 3	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 11	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 83 / 249	Species	:
Time	: 12:01:23	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement003

Measuring / object data

Measurement no.	: 4	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 11	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 80 / 259	Species	:
Time	: 12:02:16	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement004

Measuring / object data

Measurement no.	: 5	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 12	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 81 / 250	Species	:
Time	: 12:03:32	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement005

Measuring / object data

Measurement no.	: 6	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 13	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 24,34 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 78 / 249	Species	:
Time	: 12:06:04	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement006

Measuring / object data

Measurement no.	: 7	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 13	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 81 / 250	Species	:
Time	: 12:07:21	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement007

Measuring / object data

Measurement no.	: 8	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 14	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 21,82 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 80 / 246	Species	:
Time	: 12:10:14	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement008

Measuring / object data

Measurement no.	: 9	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 14	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 34,42 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 80 / 244	Species	:
Time	: 12:11:09	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement009

Measuring / object data

Measurement no.	: 10	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 15	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 82 / 247	Species	:
Time	: 12:12:36	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement010

Measuring / object data

Measurement no.	: 11	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 15	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 35,90 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 79 / 248	Species	:
Time	: 12:13:42	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement011

Measuring / object data

Measurement no.	12	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	16	Needle state	---	Level	
Drilling depth	37,26 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	67 / 246	Species	
Time	12:16:58	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement012

Measuring / object data

Measurement no.	13	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	17	Needle state	---	Level	
Drilling depth	35,86 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	67 / 247	Species	
Time	12:19:04	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement013

Measuring / object data

Measurement no.	: 14	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 18	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 25,00 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 67 / 242	Species	:
Time	: 12:21:34	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement014

Measuring / object data

Measurement no.	: 15	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 20	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 21,31 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 65 / 254	Species	:
Time	: 12:28:47	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement015

Measuring / object data

Measurement no.	16	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	21	Needle state	---	Level	
Drilling depth	26,98 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	67 / 244	Species	
Time	12:31:05	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement016

Measuring / object data

Measurement no.	17	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	22	Needle state	---	Level	
Drilling depth	39,47 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	68 / 242	Species	
Time	12:34:31	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement017

Measuring / object data

Measurement no.	: 18	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 23	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 28,20 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 65 / 255	Species	:
Time	: 12:38:38	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement018

Measuring / object data

Measurement no.	: 19	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 24	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 21,08 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 72 / 241	Species	:
Time	: 12:42:05	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement019

Measuring / object data

Measurement no.	: 20	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 25	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 29,39 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 66 / 250	Species	:
Time	: 12:44:45	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement020

Measuring / object data

Measurement no.	: 21	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 26	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 35,00 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 71 / 246	Species	:
Time	: 12:47:35	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement021

Measuring / object data

Measurement no.	22	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	27	Needle state	---	Level	
Drilling depth	28,47 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	88 / 261	Species	
Time	12:50:37	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement022

Measuring / object data

Measurement no.	23	Speed	2500 r/min	Diameter	
ID number	28	Needle state	---	Level	
Drilling depth	26,16 cm	Tilt	---	Direction	
Date	14.02.2024	Offset	71 / 245	Species	
Time	12:54:44	Avg. curve	off / off	Location	
Feed	75 cm/min			Name	



Assessment


Comment

R1

Measurement023

Measuring / object data

Measurement no.	: 24	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 29	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 27,28 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 67 / 272	Species	:
Time	: 12:56:50	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement024

Measuring / object data

Measurement no.	: 25	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 30	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 37,13 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 68 / 279	Species	:
Time	: 13:01:38	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement025

Measuring / object data

Measurement no.	: 26	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 31	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 24,83 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 68 / 246	Species	:
Time	: 13:04:17	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement026

Measuring / object data

Measurement no.	: 27	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 32	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 22,29 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 79 / 260	Species	:
Time	: 13:07:41	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement027

Measuring / object data

Measurement no.	: 28	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 33	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 83 / 256	Species	:
Time	: 13:12:28	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement028

Measuring / object data

Measurement no.	: 29	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 33	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 80 / 234	Species	:
Time	: 13:13:17	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement029

Measuring / object data

Measurement no.	: 30	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 34	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 26,12 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 81 / 233	Species	:
Time	: 13:15:51	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement030

Measuring / object data

Measurement no.	: 31	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 34	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 40,10 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 80 / 234	Species	:
Time	: 13:16:30	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R2

Measurement031

Measuring / object data

Measurement no.	: 32	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 35	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 30,51 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 77 / 237	Species	:
Time	: 13:18:20	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 150 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement032

Measuring / object data

Measurement no.	: 33	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 39	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 16,97 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 65 / 238	Species	:
Time	: 13:28:16	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement033

Measuring / object data

Measurement no.	: 34	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 40	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 15,50 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 70 / 241	Species	:
Time	: 13:30:01	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement034

Measuring / object data

Measurement no.	: 35	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 41	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 11,91 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 65 / 238	Species	:
Time	: 13:34:03	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement035

Measuring / object data

Measurement no.	: 36	Speed	: 3000 r/min	Diameter	:
ID number	: 42	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 27,58 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 58 / 242	Species	:
Time	: 13:36:09	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 50 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement036

Measuring / object data

Measurement no.	: 37	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 43	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 21,22 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 64 / 315	Species	:
Time	: 13:40:04	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement037

Measuring / object data

Measurement no.	: 38	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 44	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 26,04 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 70 / 266	Species	:
Time	: 13:42:08	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement038

Measuring / object data

Measurement no.	: 39	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 45	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 27,63 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 64 / 237	Species	:
Time	: 13:44:15	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment


Comment

R1

Measurement039

Measuring / object data

Measurement no.	: 40	Speed	: 2500 r/min	Diameter	:
ID number	: 46	Needle state	: ---	Level	:
Drilling depth	: 14,63 cm	Tilt	: ---	Direction	:
Date	: 14.02.2024	Offset	: 71 / 243	Species	:
Time	: 13:46:15	Avg. curve	: off / off	Location	:
Feed	: 75 cm/min			Name	:



Assessment

Comment

R1

Measurement040