
SCHEDA ANALISI PIANI E PROGETTI

Tipologia intervento	**S964 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto di completamento dei lavori di riqualificazione ambientale volti alla chiusura del complesso estrattivo ardesiaco denominato Acqua di Sotto sito in Comune di Lorsica (GE).**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza di altri elementi della RER (Rete Ecologica Regionale)	SI Corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, Tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti, Corridoio Ecologico per specie di ambienti acquatici
Presenza della relazione di incidenza	NO

Osservazioni

La documentazione progettuale, non riferisce della presenza di 3 elementi della Rete Ecologica Regionale (RER) possibilmente interessati dagli interventi in progetto.



Si evidenzia quindi la necessità che il progetto consideri tali elementi sia dal punto di vista dei possibili impatti che su di essi può generare sia, data la tipologia di interventi previsti, con riferimento all'indirizzo delle sistemazioni finali, che dovranno tendere ad un'ottimale funzione ecologica dei ripristini stessi.

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Si evidenzia altresì come la Relazione Agronomica contenga alcune imprecisioni, che occorre correggere o chiarire, quali:

- *Brachipodium silvestris*, indicata tra le specie della miscela consigliata per i ripristini a vegetazione erbacea, non risulta corrispondere ad alcuna specie valida;
- a pag. 26 si afferma che "*Massima priorità verrà posta verso la riqualificazione di superfici boschive ricomprese nella Direttiva Habitat ovvero, in questo caso, alla Lecceta xerofila cod rete Natura 2000: 9340*"**.** Si rileva tuttavia che tale ambiente non viene mai citato nel documento né risulta presente nella zona.

Si rileva infine l'assenza, tra le opere di ripristino e di manutenzione del verde, di misure di contrasto alla diffusione e/o all'introduzione di specie aliene invasive.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto si evidenzia la necessità che il progetto venga adeguato in base ai seguenti punti:

a) venga evidenziato il ruolo degli interventi previsti nei confronti degli elementi della Rete Ecologica Regionale presenti, visto anche il peculiare posizionamento dell'area di intervento, che interferisce con ben 3 elementi della stessa;

b) venga indicata la specie erbacea a cui ci si riferisce per la miscela di semi e vengano chiarite le incognite riguardo alla presenza dell'habitat Natura 2000 9340;

c) venga indicato se si prevedano misure efficaci per garantire il contenimento ed evitare l'avvento e la propagazione e di specie aliene invasive.

La Dirigente Responsabile
Settore Biodiversità e Progettazione UE

Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Firmato digitalmente da
Daniela Caracciolo
CN = Daniela Caracciolo
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001