


punto ripresa fotografie



Foto 1 - Area interessata alla presenza di inerti (lato esterno – fotografia scattata dal cortile della contigua attività industriale) - muro alto circa 3 metri realizzato con blocchi di calcestruzzo



Foto 2 - Area esterna lato Nord-Ovest (particolare siepe e muro perimetrale)



Foto 3 - Area esterna lato Nord-Ovest (particolare siepe e muro perimetrale)