


(P2a) - aree stabili interessate da dissesti di natura geomorfologica che risultano stabilizzate naturalmente o artificialmente;

Dissesto di natura geomorfologica di stato “inattivo stabilizzato”

Dissesti che non rientrano nei criteri dello stato “potenzialmente instabile”.

- dissesti non riattivabili nell'attuale sistema morfodinamico e climatico, anche a seguito di eventi o processi eccezionali. Si tratta di forme relitte e caratterizzate da energia potenziale nulla o trascurabile. Rientrano in questa categoria anche le frane artificialmente stabilizzate.

FERRI GUIDO
2025.08.13 17:21:50
CN=FERRI GUIDO
C=IT
2.5.4.4=FERRI
2.5.4.42=GUIDO

PROVINCIA DI IMPERIA

COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IN TRATTI SALTUARI DELLA SP 3 ACQUETICO- MENDATICA E DELLA SP 5 DI PORNASSIO

PFTE

Studio Tecnico Associato FERRI – GAZZANO

INGEGNERIA & ARCHITETTURA

IL TECNICO: dott. ing. Guido FERRI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI SU CARTOGRAFIA PAI DISSESTI

TAVOLA I1

Scala: 1:500

Data : Civezza Agosto 2024

Studio Tecnico Associato
FERRI - GAZZANO
INGEGNERIA & ARCHITETTURA
sede legale:
Via Dante 15/A
18017 Civezza (IM)
tel. e fax 0183\92673
P.IVA 01217670080

ADEMPIMENTI:

COMMITTENTE:
PROVINCIA DI IMPERIA