aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0129906
del 13/03/2026

COMUNE DI GENOVA

Prot. n.° Fascicolo n.° Addì,

Allegati:

Direzione Urbanistica
Attuativa ,Edilizia
Privata e Smart City
Ispettorato edilizio
Ufficio procedimenti concertativi
Ufficio Geologico

Direzione Ambiente
SEDE

E p.c Protezione Civile
SEDE

Regione Liguria
Settore Difesa del Suolo
c.a. Ing. Cinzia Rossi
protocollo@pec.regione.liguria.it

Municipio IV ValBisagno
. Presidente Federico Passadore
SEDE

Oggetto: Via Solimano – Genova Struppa - Bacino torrente Brumà – segnalazione idrogeologico con modifiche geomorfologiche e del reticolo idrografico

In riferimento alla nostra precedente nota, Prot. 0451204 del 30/09/2023, che si allega alla presente, si comunica che in data 9 marzo 2026 e' stato effettuato un sopralluogo nel sito in oggetto.

L'area, di proprietà privata, presenta da tempo criticità di regimentazione idrauliche delle acque superficiali che in caso di forti piogge, non essendo adeguatamente convogliate nella canalizzazione esistente ai piedi del fronte, ruscellano direttamente sul piano stradale di via Solimano.

Si rileva ancora che l'area è classificata dal vigente piano di bacino come area di suscettività al dissesto molto elevata ed area a rischio idrogeologico R3 ed insiste su una vecchia discarica dismessa, cartografata altresi dal piano di bacino.

c_d969.Comune di Genova - Prot. 12/03/2026.0121900.U

Comune di Genova-Direzione Difesa del Suolo, Opere idrauliche e infrastrutture
Via di Francia 1 – tel 0105573289
Pec: PEC: comunegenova@postemailcertificata.it

COMUNE DI GENOVA

Durante il sopralluogo si è rilevata la presenza di attività lavorative presumibilmente atte alla sistemazione del pendio mediante la realizzazione di terre armate (foto 1), posa di tubazioni, piste di accesso (foto 2) e movimento di volumi di terra. E' presente inotre un cartello di cantiere (foto 3).

Sull'area risulta attualmente attivo un procedimento di VIA relativo a un progetto di 'sistemazione idrogeologica ex-discarica in località Castagnello Brumà' a firma dello studio ITEC di cui si riportano qui sotto gli estremi:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA REGIONALE	09/02/2026	09/03/2026	1080	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA EX-DISCARICA IN LOCALITÀ CASTAGNELLO BRUMÀ - GENOVA	SVILUPPO BRUMÀ SRL	ELISA FURFARO ☎ 0105484572 ✉ ELISA.FURFARO@REGIONE.LIGURIA.IT

Si segnala quanto sopra al fine delle verifiche di competenza realtive alle autorizzazione edilizie necessarie all'esecuzione dei lavori in corso.

I Tecnici
Geol. Gloriana Francioli

Il Dirigente
Ing.Giuseppe Vestrelli

GIUSEPPE VESTRELLI
12/03/2026 17:09:23 UTC+0100

Comune di Genova-Direzione Difesa del Suolo, Opere idrauliche e infrastrutture
Via di Francia 1 – tel 0105573289
Pec: PEC: comunegenova@postemailcertificata.it



Foto 1 – terre armate



Foto 2 – pista di accesso

Comune di Genova-Direzione Difesa del Suolo, Opere idrauliche e infrastrutture
Via di Francia 1 – tel 0105573289
Pec: PEC: comunegenova@postemailcertificata.it



Foto 3 – cartello di cantiere