


Sezione 1




Sezione 7



Sezione 9



Sezione 13



Legenda:

- Calcari del Monte Antola
- b 210/63 — Giunti di discontinuità planari
- a 210/63 — Faglie
- s 122/85 — Stratificazione
- Stato attuale
- Fase finale scavo

COMUNE DI MONTOGGIO
PROVINCIA DI GENOVA

ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE
CAVA DI CALCARE "TRE FONTANE"

COMMITTENTE

CEMENTIFERA LIGURE S.a.S.

SEZIONI GEOLITOLOGICHE–STRUTTURALI
STATO ATTUALE–FASE FINALE SCAVO

DATA LUGLIO 2010
SCALA 1 : 1000

Studio di geologia tecnica
Dott. Geol. Guido Carieri
Via alla Rocca 5/b 17100 Savona
Tel. 019801866 – fax. 0198403931
email: guido@carieri.com

TAVOLA 3