ALLEGATO A ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SITUAZIONE ATTUALE

1. VISIBILITA’






FOTO A



FOTO B



FOTO C

2. SITUAZIONE ATTUALE CAVA





FOTO N° 1 E 2 RIPRESA DELLA CAVA DALLA S.P.



FOTO N° 3 CANCELLO DI INGRESSO ALLA CAVA DALLA S.P.



FOTO N° 4 PANORAMICA RIPRESA DA PIAZZALE INFERIORE





FOTO N° 5 E 6 RIPRESE DEL FRONTE DI CAVA DAL PIAZZALE SUPERIORE, PORZIONE CENTRALE-SINISTRA.





FOTO N° 7 E 8 RIPRESE DEL FRONTE DI CAVA DAL PIAZZALE SUPERIORE, PORZIONE CENTRALE-DESTRA.




FOTO N° 9 PANORAMICA RIPRESA DAL PIAZZALE SUPERIORE; IN PRIMO PIANO LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA I DUE PIAZZALI



FOTO N° 10 INIZIO PISTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELE QUOTE SUPERIORI DEL FRONTE LUNGO IL TRATTO TOMBINATO DEL RIO FORNACE

3. PARTICOLARI STRUTTURE ED IMPIANTI ESISTENTI








S.R.L.
M. G.









4. PARTICOLARI TOMBINATURA RIO FORNACE



INIZIO TOMBINATURA UBICATA A QUOTA 599 CIRCA



FINE TOMBINATURA QUOTA 555 CIRCA