


LEGENDA

- riempimento vallivo artificiale.
- coltre eluvio-colluviale.
- substrato roccioso affiorante e/o subaffiorante.
- substrato roccioso affiorante sul fronte di cava, in buono stato di conservazione.
- substrato roccioso affiorante sul fronte di cava, in cattivo stato di conservazione.
- conoide detritica.
- nicchia di erosione.
- erosione areale per ruscellamento diffuso.
- faglia.
- accumulo artificiale di massi a difesa del piazzale.
- ciglio del fronte di cava.
- tratto di rivo tombinato (percorso indicativo).

TRACCE DI SEZIONE:

- A — profilo costruito ad hoc sulle condizioni più sfavorevoli
- 8 — sezione di progetto

REGIONE LIGURIA

- PROVINCIA DI GENOVA -

COMUNE DI TORRIGLIA

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CAVA DENOMINATA 'BAGONI'

RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E GEOMINERARIA

RICHIEDENTE : FRANTOI SRL
VIA ADAMOLI 401 GENOVA

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
BAGONI - TORRIGLIA (GENOVA)

DATA:
OTTOBRE 2010

OGGETTO DELLA TAVOLA:

CARTA DEGLI ELEMENTI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI

- STATO ATTUALE -

SCALA:
1:500

Tav.1

Studio Associato Bellini
- Geologi -
Via Galata 9/1 Genova