CLIENTE:	**MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA SPA**				
OGGETTO:	**INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE**				
LUOGO:	**RAPALLO VIA CAVA RONCO (GENOVA)**			***Piezometro***	
E.L.I.S.A.S. ambiente Project Managing Progettazione Analisi di Rischio Due Diligence	***Responsabile cantiere:*** Enrico Olivari	***Sondaggio*** -	***Data:*** 21-apr-11		
	Ditta operatrice: -	***Perforatrice:*** -	***Identificativo:*** **SC 1**		
	Tipo di perforazione: ESCAVATORE	***Diametro carotiere:*** -	***Diametro alesaggio:*** -		

F	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV da	COV a	COV p.p.m.	COV Campione	Profondità falda	mp.c.
mm	m	m	RQD			m	m		sigla	mp.c.	0,0
					TERRENO VEGETALE PULITO COSTITUITO DA ARGILLA LIMOSA CON SCAGLIE DI ROCCIA E BLOCCHI DI ARENARIA CALCAREA. PRESENZA DI RESIDUI VEGETALI. NO FALDA						0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

Note: CAMPIONATO IN CUMULO TERRENO 0-1m PC



CLIENTE:	**MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA SPA**											
OGGETTO:	**INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE**											
LUOGO:	**RAPALLO VIA CAVA RONCO (GENOVA)**									***Piezometro***		
E.L.I.S.A.S. ambiente Project Managing Progettazione Analisi di Rischio Due Diligence				***Responsabile cantiere:*** Enrico Olivari		***Sondaggio*** -				***Data:*** 21-apr-11		
				Ditta operatrice: -		***Perforatrice:*** -				***Identificativo:*** **SC 2**		
				Tipo di perforazione: ESCAVATORE		***Diametro carotiere:*** -				***Diametro alesaggio:*** -		
	F	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV da	COV a	COV p.p.m.	COV Campione sigla	Profondità falda	mp.c.
	mm	m	m	RQD			m	m			mp.c.	0,0
						TERRENO VEGETALE PULITO COSTITUITO DA ARGILLA LIMOSA CON SCAGLIE DI ROCCIA E BLOCCHI DI ARENARIA CALCAREA. PRESENZA DI RESIDUI VEGETALI. NO FALDA						0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
Note:	CAMPIONATO IN CUMULO TERRENO 0-1m PC											



CLIENTE:	**MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA SPA**											
OGGETTO:	**INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE**											
LUOGO:	**RAPALLO VIA CAVA RONCO (GENOVA)**									***Piezometro***		
E.L.I.S.A.S. ambiente Project Managing Progettazione Analisi di Rischio Due Diligence			***Responsabile cantiere:*** Enrico Olivari		***Sondaggio*** -					***Data:*** 21-apr-11		
			Ditta operatrice: -		***Perforatrice:*** -					***Identificativo:*** **SC 3**		
			Tipo di perforazione: ESCAVATORE		***Diametro carotiere:*** -					***Diametro alesaggio:*** -		
F	Profondità progressiva	Profondità parziale	% carot.	Litologie	Descrizione del terreno	COV da	COV a	COV p.p.m.	COV Campione	Profondità falda		mp.c.
mm	m	m	RQD			m	m		sigla	mp.c.		0,0
					TERRENO DI RIPORTO COSTITUITO DA GHIAIA E SABBIA IN MATRICE LIMOSO-ARGILLOSA CON BLOCCHI DI ASFALTO E FRAMMENTI DI MATERIALI INERTI. PRELEVATO CAMPIONE IN CUMULO 0-1m PC							0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
					LIMI E ARGILLE PULITE. NO FALDA. PRELEVATO CAMPIONE IN CUMULO 1-2m PC							1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
Note:	CAMPIONATI IN CUMULO ORIZZONTI 0-1m PC E 1-2m PC. NO FALDA											

