


LEGENDA

- Alveo plateato del Torrente Rupinaro. Impermeabilizzato
- Coltre eluvio-colluviale di spessore mediamente inferiore a 2 m. Permeabilità medio-bassa
- Coltre eluvio-colluviale di spessore mediamente superiore a 2 m. Permeabilità medio bassa
- Depositi alluvionali limo-argillosi frammisti e/o sovrapposti alla coltre di pendio (spessore complessivo inferiore a circa 8 metri). Permeabilità medio-bassa nelle coltri, molto bassa nei limi argillosi
- Depositi alluvionali limo-argillosi sovrapposti a depositi alluvionali ghiaiosi (spessore complessivo compreso tra 8 e 15 metri circa). Permeabilità molto bassa nei limi argillosi e medio-alta nelle ghiaie
- Depositi alluvionali limo-argillosi sovrapposti a depositi alluvionali ghiaiosi (spessore complessivo compreso tra 15 e 20 metri circa). Permeabilità molto bassa nei limi argillosi e medio-alta nelle ghiaie
- Zona di interferenza degli scavi e dei riporti con l'esistente: muro d'argine, muri di sostegno contromonte, edifici e strade
- Substrato roccioso affiorante (Scisti Val Lavagna)
- 10 — Giacitura ed inclinazione della scistosità
- G1 — Posizione stazione geomeccanica
- Torrente Rupinaro
- Rio significativo tombinato
- S1 — Ubicazione dei sondaggi a carotaggio continuo di tipo geognostico-ambientale, attrezzati a piezometro
- P1 — Ubicazione delle prove penetrometriche dinamiche medio-leggere
- H1 — Ubicazione indagini HVSR
- M1 — Ubicazione stese MASW
- Traccia di sezione geologica interpretativa
- Confine del S.U.A.
- Nuove costruzioni

GEOL. ANTONIO TAGLIAFICO
GEOL. DENJS TASSISTO

ALL. 3

Recupero con variante urbanistica dell'area Lames - ViaSan Rufino, 29 - S.U.A. B11

CARTA DI ANALISI E DEGLI ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI

Committente:
LAMES S.P.A.

Scala 1:800

Giugno 2011