Allegati

ALLEGATI

ALL. 1 Corografia, 1:5000;

ALL. 2 Carta geologico geomorfologica, 1:5000;

ALL. 3 Carta di analisi e degli accertamenti geognostici, 1:800;

ALL. 4 Sezioni geologiche interpretative, 1:400;

ALL. 5 Carta di Microzonazione sismica, 1:800;

ALL. 6 Carta di Sintesi, 1:800;

ALL. 7 Stratigrafie dei sondaggi a carotaggio continuo;

ALL. 8 Certificati analisi e prove di laboratorio geotecnico:

ALL. 9 Diagrammi di avanzamento delle prove penetrometriche dinamiche;

ALL. 10 Grafici indagine sismica.

ALL. 11 Documentazione fotografica indagini.

Progetto	Recupero con variante urbanistica dell'area Lames Via San Rufino 29 S.U.A. B 11
Località	Chiavari - GE
Committente	LAMES SPA
Elaborato	Relazione Geologica e Sismica di Fattibilità
Data	Giugno/2011

Allegato **4**

Sezioni geologiche interpretative

Progetto	Recupero con variante urbanistica dell'area Lames Via San Rufino 29 S.U.A. B 11
Località	Chiavari - GE
Committente	LAMES SPA
Elaborato	Relazione Geologica e Sismica di Fattibilità
Data	Giugno/2011

Allegato 7

Stratigrafie dei sondaggi a carotaggio continuo

Progetto	Recupero con variante urbanistica dell'area Lames Via San Rufino 29 S.U.A. B 11
Località	Chiavari - GE
Committente	LAMES SPA
Elaborato	Relazione Geologica e Sismica di Fattibilità
Data	Giugno/2011

Allegato **8**

Certificati analisi e prove di laboratorio geotecnico

Progetto	Recupero con variante urbanistica dell'area Lames Via San Rufino 29 S.U.A. B 11
Località	Chiavari - GE
Committente	LAMES SPA
Elaborato	Relazione Geologica e Sismica di Fattibilità
Data	Giugno/2011

Allegato **9**

Diagrammi prove penetrometriche dinamiche

Progetto	Recupero con variante urbanistica dell'area Lames Via San Rufino 29 S.U.A. B 11
Località	Chiavari - GE
Committente	LAMES SPA
Elaborato	Relazione Geologica e Sismica di Fattibilità
Data	Giugno/2011

Allegato **10**

Grafici indagine sismica

Progetto	Recupero con variante urbanistica dell'area Lames Via San Rufino 29 S.U.A. B 11
Località	Chiavari - GE
Committente	LAMES SPA
Elaborato	Relazione Geologica e Sismica di Fattibilità
Data	Giugno/2011

Allegato **11**

Documentazione fotografica indagini