


Legenda

Substrato roccioso affiorante (Marne di Sopralacroce)
In buone condizioni di conservazione

Depositi fluviali mobili attuali

Studio tecnico di geologia e diagnosi ambientale Dott. Geol. Carmine Bonvino		
Via Cantore 8 / Q 16149 Ge tel.0106423192 cell.3492227740		
Indagini idro - geo morfologiche inerenti la realizzazione di Un impianto idroelettrico in località Zanoni - Borzonasca		
TAV. E3	Sezione geologico - interpretativa Stato attuale / Fosso Poragine	Scala 1:100