
INDAGINI GEOGNOSTICHE MAGGIO - LUGLIO 2013

P1 Prova penetrometrica DPM

ss1 Prospezione sismica a rifrazione

Rilievi geomeccanici

N



LEGENDA

Strada comunale asfaltata Beia

Viabilità interna e piazzale di cava stato attuale

Risulta di e/o terreno rimaneggiato da attività pregresse di cava

Terreno rimaneggiato e/o misto a riporti vari

Zona depressa con ristagno semipermanente

Alveo attivo in roccia e depositi torrentizi attuali Rio Piani

Substrato roccioso: marne siltoso-sabbiose e argille con intercalazioni subordinate di strati arenaceo-marnosi (Formazione di Rocchetta)

Giacitura stratificazione (5°/ 15°)

zona di creep coltre superficiale

Ciglio di arretramento morfologico

Lineazione idrica di drenaggio superficiale significativa

Solchi e cunette di regimazione acque superficiali stato attuale

Limite P.T.R.A.C.

Esatta delimitazione complesso estrattivo

COMUNE DI CENGIO -SV-

DITTA:
E.M.I. snc del Geom. Bagnasco G. e A.
Sede legale: Via Vittorio Veneto n°14 - Cengio (SV)

PROGETTO per RINNOVO AUTORIZZAZIONE coltivazione CAVA di Argilla Loc. PIANI

Oggetto:

CARTA GEOLOGICO-TECNICA e STRUTTURALE con UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE

Progettisti:

Ing.Camoirano Marco	Geol.Gaiezza Amedeo	Agr. Rizzo Luigi
Ordine Ingegneri Prov. Savona n°1867	Ordine Geologi della Regione Liguria n°402	Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Prov. Savona-Genova n. 74

Data: Settembre 2015

Scala 1:500

TAVOLA 3 REV. 2.0