


Legenda:

- Riporti Artificiali
- ARS — Aree di rilevamento strutturale
- Giunti di discontinuita' planari Calcari del Monte Antola
- Faglie
- b 210/63 — Stratificazione
- 210/63 — Cerniera di piega
- s 122/85 — Asse di piega con inclinazione
- Limite piano cave
- Indice GSI (Hoek) tra 46 e 55 Qualità ammasso buona
- Indice GSI (Hoek) tra 32 e 45 Qualità ammasso mediocre
- Traccia sezioni verifiche stabilità
- Ghiaioni
- Coltri di Copertura

COMUNE DI GENOVA

PROVINCIA DI GENOVA

RINNOVO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA
CAVA DI CALCARE "MONTANASCO"

COMMITTENTE

FRANTOI s.r.l

CARTA QUALITA' AMMASSO ROCCIOSO

DATA febbraio 2017
SCALA 1 : 500

TAVOLA 2.GEO

Studio di geologia tecnica
Dott. Geol. Guido Carieri
Via Untoria, 31r 17100 Savona