SCHEDA ANALISI PIANI E PROGETTI

Tipologia intervento	**S670 - Progetto per la realizzazione di un impianto miniidroelettrico ad asta sottesa sul T. Argentina, Comuni di Montalto Carpasio e Molini di Triora (IM). Verifica ottemperanza condizioni ambientali DD 7995/2019 ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006.**
Presenza di ZSC	NO
Presenza di ZPS	NO
Presenza di altri elementi della RER (Rete Ecologica Regionale)	SI
Presenza della relazione di incidenza	SI

Verifica ottemperanze

Di seguito si riporta l'esito della verifica delle ottemperanze alle condizioni ambientali stabilite da Regione Liguria con il Decreto Dirigenziale n. 7995 del 17/12/2019, riferite alla tutela della biodiversità, come elencate nella nota pervenuta dalla stessa Regione Liguria, acquisita con prot Arpal n. 18605/2023.

- Condizione a): ottemperata;
- Condizioni b) - c): ottemperate, con necessità di verifica a seguito della realizzazione delle opere;
- Condizione d): ottemperata (viene segnalato un conflitto nei confronti della possibilità di derivazione da parte della presa irrigua preesistente);
- Condizione e): non di competenza;
- Condizione f): ottemperata.

La Dirigente Responsabile
Settore Biodiversità e Progettazione UE

Dott.ssa Daniela CARACCIOLO

Firmato digitalmente da
Daniela Caracciolo
CN = Daniela Caracciolo
O = ARPAL
C = IT

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE
Via Bombrini 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 64371
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001