arpal.ARPAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0027459 [illegible] 2023 h.07:30

protocollo 21 liguria - Regione Liguria
Prot-2023-1356410
del 02/10/2023

ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Spett.le Regione Liguria
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

e p.c.:
Settore Attività Estrattive
protocollo@pec.regione.liguria.it

***Oggetto*: Accertamenti presso il sito estrattivo di Morghetta Carpenosa in località Aigovo del Comune di Molini di Triora (IM) gestito dalla società F.lli Carminati SpA - Cava Bergamasca. Trasmissione documentazione relativa al decreto del dirigente n. 2193 del 03.04.2020 di chiusura del procedimento di non assoggettabilità a VIA con prescrizioni.**

Con la presente si comunica che personale di questo settore ha effettuato un accesso nell'impianto in oggetto in data 24.07.2023, anche al fine di acquisire ulteriori elementi in merito a quanto comunicato dalla ditta (nota assunta a prot. ARPAL n. 0017220 del 16.06.2023, allegata per comodità di lettura) in riferimento al piezometro che avrebbe dovuto essere installato a seguito della procedura in oggetto.

Nel corso del sopralluogo è stata verificata l'ubicazione del punto di campionamento delle acque sotterranee, a valle della cava, mediante piezometro posto in adiacenza agli uffici di cantiere, il quale a fondo foro è risultato asciutto. L'ubicazione del piezometro è relativamente distante dal rilevato costruito per la messa in posto del piazzale di cava.

Per quanto riguarda l'alternativa proposta dalla ditta per il monitoraggio delle acque sotterranee attraverso i dreni di fondo del piazzale di cava, si rappresenta che tali dreni sono stati messi in posto, in fase costruttiva, per regimare delle acque di venuta emerse durante i lavori e non risultano parte integrante del progetto autorizzato. Non sono quindi desumibili con precisione la loro collocazione e il loro andamento.

La scrivente Agenzia riterrebbe opportuno proporre la realizzazione di un ulteriore piezometro in corrispondenza del piazzale in argomento, nella parte a monte della scarpata di valle da cui fuoriescono i drenaggi indicati nella nota di cui sopra.

Nel caso si ritenesse utile mantenere anche il monitoraggio delle acque sotterranee che fuoriescono dai dreni, si rappresenta che dalla consultazione dei documenti ricevuti sull'analisi delle acque sotterranee, sono emerse alcune criticità.

Nello specifico, nel verbale di prelievo mancano alcuni dati di campagna e i riferimenti normativi non sono coerenti con l'attività in essere. Infine nelle analisi di laboratorio non sono presenti gli idrocarburi totali: tale parametro si ritiene significativo sia nel caso del monitoraggio delle acque derivanti dai drenaggi, sia di quelle dei piezometri.

Per completezza, si segnala infine che la ditta utilizza flocculante Hidrofloc A 2705 S, il quale non rientra in alcuna classe di rischio e non contiene (sulla base di quanto dichiarato dalla società produttrice con nota assunta a prot. Arpal n. 26389 del 19.09.2023, ma si rappresenta la necessità

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

che la ditta comunichi tempestivamente eventuali variazioni di flocculante in uso (con particolare riferimento all'eventuale adozione di un flocculante contenete poliacrilammide).

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

La Responsabile del Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
D.ssa Serena Clara Recagno

Firmato digitalmente da
Serena Clara Recagno
O = ARPAL
C = IT

Allegati:

1. verbale di ispezione del 24.07.2023;
2. nota assunta a prot. Arpal n.0017220 del 16.06.2023
3. scheda tecnica HIDROFLOC A 2705 S_MSDS_IT_ED3_R03
4. rapporto di prova prot. n. 0022450 del 07.08.2023
5. nota assunta a prot. Arpal n. 26389 del 19.09.2023

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437
PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107