ARPAL
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

VERBALE DI ISPEZIONE

Sito estrattivo: Cava Morghetta Carpenosa in comune di Molini di Triora.
Titolare della gestione: F.lli Carminati S.p.A Cava Bergamasca.

In data 24 luglio 2023, i sottoscritti TPA Giovambattista Macrì e Collaboratore Tecnico Professionale Dott. Matteo Orecchia, operanti presso il Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico di questa Agenzia, danno atto alle ore 12.40 presso gli uffici del sito estrattivo in argomento, di avere effettuato unitamente a dott. Mazzarella Salvatore e TPA Roman Scarselletta e Coll. Tec. Ing. Pierpaolo Dellacà della ASL Imperiese settore PSAL, un accesso verso le ore 10.45 presso il sito in argomento verificando alla presenza di:

Carminati Sergio titolare della soc. fr.lli CARMINATI Cava Bergamasca SpA;

Carminati Roberto quale sorvegliante di cava;

Carminati Andrea quale direttore di cava;

quanto segue:

all'atto dell'ingresso in cava si prendeva atto che la volata del fronte di cava programmata per la giornata odierna era terminata. Da informazioni apprese le operazioni propedeutiche avevano avuto inizio con lo scarico del materiale verso le ore 6.30, la volta veniva effettuata alle ore.940. Pertanto si procedeva all'acquisizione del filmato delle operazioni compiute riversandolo su chiavetta USB.

Successivamente veniva eseguito una ispezione sul gradone n. 8 a quota 665 metri di altezza dove erano stati posizionati i fori per lo sparo verificando la presenza del macchinario per la bagnatura del fronte di cava costituito da una motopompa.

Sul piazzale sottostante veniva verificata la presenza dell'impianto lavaruote.

A seguito della comunicazione prot. ARPAL n.0017220 del 16.06.2023, è stata verificato il punto 1 relativo alla presenza del piezometro per il campionamento delle acque sub-superficiali, posto a valle del piazzale di cava. Il piezometro, ubicato nel piazzale adiacente agli uffici pesa, è risultato asciutto fino a fondo foro (8,80 m da pc). Inoltre è stata constatata l'uscita in superficie dei dreni di fondo del piazzale di cava che raccolgono le acque di deflusso ipogeo, oggetto di campionamento ambientale. Relativamente ai dreni e al piezometro è stata acquisita documentazione fotografica.

Si è preso atto della presenza dei quaderni di manutenzione dell'impianto di trattamento acque vidimato dalla Provincia di Imperia (ultima registrazione datata 4/07/23 relativa alla operazione di lavaggio teli filtro pressa) e registro delle quantità di rifiuti di estrazione solidi anno 2022 e del registro manutenzione impianti per le emissioni atmosfera costituito da 72 pag. senza data di vidimazione e non riportante alcuna opera di manutenzione.

Si acquisisce copia del certificato di collaudo relativo al lava-ruote del 10/07/23

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437

Member of CISQ Federation
RINA
IQNet
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001

Nel corso del sopralluogo sono stati eseguiti rilievi fotografici dei luoghi oggetto di ispezione disponibili presso lo scrivente settore.

Il presente verbale, costituito da n. 2 pagina viene stampato in n. 2 copie di cui una viene consegnata alla Parte.
In dipendenza dei fatti su esposti, i verbalizzanti si riservano ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria e l'adozione dei conseguenti provvedimenti di legge.

I Verbalizzanti

per. ricevuta Carminati Sergio

Dipartimento Attività Produttive e Rischio Tecnologico

U.O. Controlli e Pareri Ambientali – Settore Controlli e Pareri Ambientali Metropolitani
Indirizzo Via Bombrini, 8 – 16149 Genova
Tel. +39 010 6437437

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 45001