aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-0400327
del 24/05/2023

COMUNE DI SORI
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
CERTIFICATO ISO 14001

AREA TECNICA

24 Maggio 2023

Prot. vedi Trasmissione via PEC

Spett.le REGIONE LIGURIA
Settore VIA e Sviluppo Sostenibile
protocollo@pec.regione.liguria.it

E p.c.

ARPAL
Alla c.a. Ing. Marco Barbieri
arpal@pec.arpal.liguria.it

REGIONE LIGURIA
Settore Protezione Civile
Settore Ecosistema Costiero e Acque
protocollo@pec.regione.liguria.it

Direttore dei Lavori
Ing. Pietro Misurale
Ing. Domenico Rocca
itec@certbiz.it

OGGETTO: **Lista di controllo ex art. 6 comma 9 D.Lgs. 152/2006 per interventi di potenziamento delle opere di difesa costiera del litorale di Sori (Fondi ex OCDPC n. 558/18 eventi del 29-30 Ottobre 2018). Realizzazione rifiorimento scogliera sommersa a ponente della spiaggia.**
Esito lista di controllo

In riferimento alla lista di controllo ex comma 9 dell'articolo 6 D.Lgs. 152/2006, pervenuta alla S.V. con Prot-2023-0061720 del 17/01/23 e alla successiva comunicazione di esito Vostro rif. L057_S690, pervenuta a questo Comune il 06-04-2023 prot. n° 3653, con la presente si riscontra quanto segue.

Dalla documentazione trasmessa a codesto Ufficio Regionale nell'ambito della lista di controllo riferita al rifiorimento della scogliera sommessa a ponente della spiaggia si è rilevata una diversa impronta dell'opera di protezione approvata di cui al parere di verifica di assoggettabilità a VIA di cui al DD 5103 del 30/08/2019.

A tal proposito, su richiesta dello scrivente, è stata redatta apposita relazione dal tecnico incaricato della Direzione Lavori dell'intervento, al fine di argomentare quanto rilevato dalla S.V.

La suddetta relazione, che si allega alla presente, dimostra che:

- L'intervento, nonostante realizzato con impronta diversa rispetto a quanto approvato, risulta dal punto di vista idraulico/marittimo parimenti efficace in termini di dissipazione del moto ondoso incidente, anzi lievemente superiore se confrontata all'originaria impostazione;
- Dal punto di vista ambientale l'opera realizzata, nel lato di levante, è improntata in posizione più lontana dall'area ove è presente la posidonia, a tutto vantaggio in termini di salvaguardia delle fanerogame marine.

Per ogni aspetto puntuale circa le verifiche condotte, si rimanda espressamente alla relazione tecnica allegata alla presente nota.

In merito all'ottemperanza alla condizione ambientale prevista dal parere favorevole di compatibilità espresso con D.D. 5103 del 30/08/2019, si relaziona quanto segue.

Il Comune di Sori ha in itinere una progettazione preliminare per la messa in sicurezza dell'intera area cimiteriale, affidata con fondi PNRR ad un team di professionisti, mediante opere di protezione della falesia su cui sorge il cimitero di Sori.

In detta progettazione (che ha le medesime finalità dell'opera soffolta, ossia quella di proteggere dall'erosione la falesia del Cimitero), già condivisa in bozza durante un incontro con i Vostri Uffici Regionali del settore VIA, è stato effettuato un monitoraggio ambientale a Giugno 2022 (che si allega alla presente), posteriore alla fine dei lavori di realizzazione della barriera soffolta, dagli stessi professionisti che si sono occupati del monitoraggio ambientale ante operam della barriera soffolta.

Per quanto attiene, invece, il monitoraggio da realizzarsi entro i 3 anni dalla fine dei lavori, si comunica che il Comune, nell'ambito dell'intervento di difesa della costa, di cui al Decreto Dirigenziale n° 5109-2021 del 26/08/2021 (verifica di assoggettabilità), è tenuto a presentare un monitoraggio naturalistico e morfo-sedimentologico a fine lavori.

Essendo gli stessi ancora in corso d'opera e per i quali si prevede l'ultimazione entro la fine dell'anno in corso (e quindi in tempo utile al rispetto del monitoraggio entro i 3 anni dalla fine dei lavori - D.D. 5103 del 30/08/2019), il Comune effettuerà i prescritti monitoraggi estendendoli anche alla zona ove è stata realizzata la barriera soffolta a protezione della falesia del Cimitero.

Sarà anche in questo caso nostra cura trasmettere gli esiti del monitoraggio suddetto.

Alla luce di quanto sopra e con espresso riferimento ai contenuti della relazione tecnica allegata prodotta dal Direttore dei Lavori, con la presente si richiede l'autorizzazione al mantenimento della scogliera soffolta a ponente della spiaggia nella posizione attuale, in virtù delle evidenze e dimostrazioni addotte con la presente nota.

Cordiali saluti.

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Antonio Corrao

Allegati:

- Relazione tecnica a firma dell'Ing. Pietro Misurale e dell'Ing. Domenico Rocca;
- Monitoraggio Bio Sintesi a firma della Dott.ssa Biologa Marzia Riminucci.