Regione Liguria

Provincia di Imperia

COMUNE DI BORDIGHERA

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO TORRENTE BORGHETTO

SECONDO STRALCIO

TRATTO DI MONTE DA VIA ROMANA A CONFINE COMUNALE

PRIMO LOTTO FUNZIONALE

POR FESR LIGURIA 2014-2020
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
ASSE 5 - OT5 - OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 - AZIONE N°5.1.1.

PROGETTO DEFINITIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	COMMITTENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Elaborato	Scala
35	-

CODICE:

16019_D26-0_DF

REVISIONE	DATA
0	OTT.2019

PROGETTISTI:
Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Luca GATTIGLIA

Dott. Ing. Chiara PALESE

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu

REGIONE LIGURIA **PROVINCIA DI IMPERIA**

COMUNE DI BORDIGHERA

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IDRAULICO TORRENTE BORGHETTO

SECONDO STRALCIO
TRATTO DI MONTE DA VIA ROMANA A CONFINE COMUNALE

PRIMO LOTTO FUNZIONALE

POR FESR LIGURIA 2014-2020
"INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
ASSE – OT5 – OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 – AZIONE N°5.1.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La presente documentazione fotografica è stata redatta in seguito ai sopralluoghi eseguiti dagli scriventi in data 31/05/2019, 12/06/2019 e 11/07/2019.

TRATTO A





Figura 1 Imbocco scatolare via Romana



Figura 2 Salto a monte dello scatolare di via Romana



Figura 3 Basso fabbricato in previsione di demolizione



Figura 4 Muro in previsione di demolizione



Figura 5 Edificio in sponda sinistra in avanzato stato di degrado



Figura 6 Ponte di valle di via del Fabbro con individuazione della fognatura



Figura 7 viabilità in sponda sinistra in corrispondenza del ponte di valle di via del Fabbro



Figura 8 Ponte di monte di via del Fabbro

TRATTO B





Figura 9 Sbocco scatolare di via Araucaria



Figura 10 Orti a livello inferiore del livello stradale in corrispondenza dello scatolare di via Araucaria



Figura 11 Particolare del passaggio da scatolare a ponte



Figura 12 Interno dello scatolare di via Araucaria



Figura 13 Imbocco scatolare di via Araucaria

TRATTO C





Figura 14 Depositi all'interno dello scatolare di piazza Due Strade



Figura 15 Passerella pedonale per accesso ai campi sportivi



Figura 16 Vista verso valle dalla passerella pedonale



Figura 17 Vista verso monte dalla passerella pedonale



Figura 18 Salto con evidente erosione al piede



Figura 19 Vista da valle verso monte dal guado esistente



Figura 20 Orti insistenti sul corso d'acqua e viadotto autostradale