COMUNE di MILLESIMO

PROVINCIA DI SAVONA



INTERVENTO DI SISTEMAZIONE FINALE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA "BINE""

COMMITTENTE

BAGNASCO EDOARDO S.r.l.
Via Cosseria 15
17056 - CENGIO (SV)

PROGETTISTI INCARICATI:

Geom. Tomaso Cerruti - Cerruti 1981 S.r.l.
Via Castellani 20 - 17043 Carcare (SV)

Dott. Geol. Marcello Brancucci
Via XX Settembre 5 - 17100 Savona
MARCELLO BRANCUCCI -Geologo-
Via XX Settembre 5/5 Tel/Fax: 019.2216824
17100 Savona Cell: 347/6021021
E-mail:geologo@marcellobrancucci.it

Ing. Roberto Desalvo - StAigeS Ingegneria S.r.l.
Corso Italia 22/6 - 17100 Savona
StAigeS Ingegneria S.r.l.
Corso Italia 22/6 - 17100 Savona (SV) email: info@staiges.com
tel. 019.80.54.20 p.iva/c.f.: 01582920094

Dott. Fabio Palazzo
Dottore Agronomo, Guida Alpina-maestro di alpinismo
Landscape & Mountain design & planning
Via XX Settembre 28 10A - 16121 Genova

REV.	DATA	DESCRIZIONE
00	OTTOBRE 2019	PRIMA EMISSIONE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PREMESSA

Il sottoscritto Ing. Desalvo Roberto, amministratore unico e direttore tecnico della StAigeS Ingegneria s.r.l. con sede in Savona Corso Italia n. 22/6, su incarico della Committenza Impresa Bagnasco Edoardo S.r.l. redige la presente documentazione fotografica relativa al progetto di sistemazione finale e recupero ambientale della cava denominata Binè, in comune di Millesimo (SV), conseguente alla cessazione dell'attività estrattiva.

Savona, Ottobre 2019

Il Tecnico

Ing. Desalvo Roberto



Foto 1: accesso alla cava dalla S.P. n. 51



Foto 2: pista di accesso all'area di cava



Foto 3: pista di accesso alla cava; a sinistra della recinzione si trova l'alveo del rio Sardo



Foto 4: pista di accesso al cantiere



Foto 5: vista dell'area di cava



Foto 6: vista d'insieme dell'area di cava



Foto 7: vista dell'area di cava,da sud-ovest verso il lato nord-est



Foto 8: vista dell'area di cava dalla pista di accesso



Foto 9: vista dell'area di cava dal piazzale a quota +475 m s.l.m.



Foto 10: vista dell'area di cava



Foto 11: vista dell'area di cava dal piazzale



Foto 12: vista laterale dell'area di cava dalla pista di accesso



Foto 13: vista laterale dell'area di cava a partire dalla parte sommitale della pista di accesso



Foto 14: vista dell'area di cava dal fronte di scavo



Foto 15: vista dell'area di cava dal fronte di scavo



Foto 16: vista dell'area di cava dall'alto



Foto 17: attraversamento del rio Sardo in corrispondenza della S.P. n. 51




Foto 18: alveo del rio Sardo



Foto 19: tratto del rio Sardo ad elevata criticità in adiacenza alla pista di accesso alla cava



Foto 20: tratto del rio Sardo ad elevata criticità in adiacenza alla pista di accesso alla cava


1
17
2
3
4
18
15
16
14
6
5
13
11
9
10
19
20
7
12
8