MODELLO F – Scheda verifica assoggettabilità alla VIA/Screening

| | |
|---|---|
| TIPO PROCEDIMENTO | **VERIFICA ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA (SCREENING)** |
| PROPONENTE | **BENFANTE SRL** |
| Indirizzo sede legale | **VIA GRAMSCI 2 – 16010 SANT'OLCESE** |
| Indirizzo per corrispondenza | **VIA GRAMSCI 2 – 16010 SANT'OLCESE O** benfante@certificata.info |
| Telefono/fax | **010 9640401** |
| Posta Elettronica | benfante@certificata.info |
| Posta Elettronica certificata | benfante@certificata.info |
| DENOMINAZIONE | **MODIFICA ATTIVITA' DI R13, R12, R3, D15, D14 SVOLTE SU RIFIUTI NON PERICOLOSI** |
| LOCALITA' | VIA GRAMSCI 2 |
| COMUNE | SANT'OLCESE |
| PROVINCIA | GE |
| BREVE DESCRIZIONE | La verifica di assoggettabilità a VIA è richiesta al fine di completare l'allineamento dei quantitativi di rifiuti gestiti in regime di deroga commissariale per il crollo del ponte Morandi con quelli autorizzati da Città Metropolitana di Genova: essendo ormai chiaro che i flussi aggiuntivi dei rifiuti dovuti alla mancanza dei alcuni impianti situati in zona Campi sono ormai stabili, è necessario procedere con l'iter amministrativo che porterà al proseguimento dell'attività in regime "ordinario" una volta cessata l'efficacia della deroga commissariale.<br>L'attività di recupero rifiuti R3 era già stata oggetto di verifica di assoggettabilità nel 2012: oggi tale attività è incrementata (la capacità di trattamento R3 aumenta da 100 a 300 ton al giorno) ed è quindi necessaria una nuova valutazione. |
| ALLEGATO E RISPETTIVA VOCE | Riportare la voce di allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e smi combinato con i criteri di cui al DM 30/3/2015 in cui ricade l'opera.<br>**7 z b** |
| Ara protetta | Indicare se interno o prossimo ad area protetta (verifica effettuata su http://www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/cartografia ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIC | ☐ si - ☒ no | ZPS | ☐ si - ☒ no | Area carsica | ☐ si - ☒ no |

| | |
|---|---|
| Estratto Cartografico |  |