Allegato 1 - Foto

Si producono di seguito due fotografie dell'area di intervento risalenti rispettivamente a prima (dicembre 2017) e a dopo (gennaio 2019) la mareggiata dell'ottobre 2018.

L'esame di dette fotografie consente di rilevare che:

i) la spiaggia in concessione dello stabilimento La Marina ha una linea di costa più avanzata rispetto al resto della spiaggia della baia di Pomaro;

ii) la mareggiata non ha determinato nessun fenomeno di erosione;

iii) gli scogli già presenti permangono nella loro collocazione originaria.

* * *



dicembre 2017



gennaio 2019