REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Settore Difesa del Suolo Genova

Genova, 12/07/2021

Prot. n. IN/2021/9825
Prot. Prec. n.

Classif./Fasc.: 2021/G13.12.3/239
Allegati:

Al Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile
SEDE

p.c:
Settore Assetto Territorio

OGGETTO: (GCS02786) S811 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per modifiche dell'attività di trattamento e della capacità di stoccaggio rifiuti presso l'impianto esistente in Via Geirato 81 a Genova.
Proponente: Tecno Ambiente S.r.l.
Verifica adeguatezza e completezza Documentale.
Richiesta Integrazioni.

Con la presente si riscontra la nota PG/2021/234685 del 07.07.2021 da parte del Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile.

Dall'analisi della documentazione pubblicata dal Settore VIA sul sito www.regioneliguria.it emerge che l'intervento di cui in oggetto prevede una variazione della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti trattati in impianto esistente.

L'area ricade in prossimità del Rio Lagolungo individuato nel reticolo idrografico della Regione Liguria adottato con DGR 507/2019 e, dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, presso una zona Pg4 della Carta di suscettività al dissesto Piano di bacino del T. Bisagno. Le aree ad alta suscettività al dissesto (Pg4) sono soggette all'applicazione dell'art. 16 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del Torrente Bisagno mentre dal punto di vista della distanza dal corso d'acqua vigono la disciplina di cui al Regolamento Regionale n.3/2011 (e ss.mm.ii) e le Norme di Attuazione del Piano di Bacino citato.

Nella relazione "Studio Preliminare Ambientale" si dichiara l'assenza della realizzazione di nuovo opere tuttavia si dichiara, altresì, che verranno realizzate una "cordolatura" e l'impermeabilizzazione di un'area. Il trattamento dei rifiuti, inoltre, avverrà nell'area n.5 come riportato in una planimetria allegata alla documentazione.

Si osserva, a tale proposito, che la planimetria allegata non permette di individuare la tipologia degli elementi che costituiscono l'area 5 e non permette di individuare eventuali nuovi elementi proposti nello stato di progetto e la loro possibile interferenza con le aree in dissesto e la fascia di inedificabilità dal corso d'acqua di cui sopra.

Si richiede, pertanto, di precisare con relazione tecnica ed eventuali elaborati grafici, comprendenti raffronto stato attuale-stato di progetto, la configurazione di progetto, al fine di valutare l'ammissibilità o eventuali criticità rispetto alla normativa vigente del piano di Bacino e del r.r. 3/2011.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE
(Ing. Cinzia Rossi)

ROSSI CINZIA
12.07.
2021 15:07:40 UTC

12/07/2021
\\regione.liguria.it\cartografia\DifesaSuolo\DSGE\Via_Vas_Aua_Aia\2021\GCS002786_GRN\GCS002786_verifica_doc_VIA.docx