aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1418158
del 19/10/2023

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE

Vice direzione generale Sviluppo per la transizione ecologica

Settore Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile

Allegati:

n. rif. S839
Class./Fasc. 2021/G13.17.1/62

Oggetto: **S839** – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto per la riapertura e sistemazione ambientale della Cava di marmo rosso Levanto denominata Rossola II, sita nel Comune di Bonassola.

Proponente: C.S.E. Costruzioni srl – Bonassola (SP).

Esito Verifica ottemperanza condizioni ambientali contenute nel DD n. 3461 del 1/6/2022.

Alla Queirolo Claudio S.r.l.
csecostruzionisrl@lamiapec.it

E p.c. All'ARPAL Direzione Scientifica
arpal@pec.arpal.liguria.it

Al Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo

Al Servizio Cave ed Attività Estrattive

SEDE

Con riferimento al procedimento in oggetto e alla nota del Settore scrivente Prot-2023-1249509 del 7/9/2023, si comunica l'esito della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel DD 3461 del 1/6/2022 conclusivo del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA per la cava Rossola II.

Si rammenta che con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-1098027 del 31/7/2023 la ditta Queirolo Claudio S.r.l. ha risposto alle condizioni ambientali legate alla fase progettuale ed autorizzativa ma in seguito ad interlocuzioni con la sede ARPAL della Spezia la stessa ditta ha inviato, con le successive note assunte dalla Regione Prot-2023-1331990 del 26/9/2023 e Prot-2023-1356399 del 2/10/2023, ulteriore documentazione relativa alla "Proposta di Piano di monitoraggio della Cava Rossola II nel Comune di Bonassola relativa alla presenza di amianto naturale."

Con la nota assunta dalla Regione Prot-2023-1362658 del 3/10/2023 ARPAL ha comunicato che, "Con riferimento alla nota Prot-2023-1249509 del 07/09/2023, pari oggetto, del Settore Valutazione Impatto Ambientale Sviluppo Sostenibile di Regione Liguria, assunta in ARPAL al prot. n. 25406 del 08/09/2023, in cui si richiede una valutazione tecnica della documentazione trasmessa dal proponente volta alla verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali, impartite con il DD n. 3461 del 1/6/2022, si comunica quanto segue. In via preliminare si ritiene attenga allo scrivente Settore la verifica della sola prescrizione a) "*Deve essere approvato un monitoraggio sulla presenza di amianto nel materiale in posto e sui residui di lavorazione, da concordare preventivamente con ARPAL e le autorità sanitarie competenti*". Ciò premesso, la Società richiedente CSE Costruzioni S.r.l., dopo averne anticipato i contenuti ad ARPAL in data 26/06/2023, ha presentato, in data 27/07/2023, una proposta di Piano di Monitoraggio, basato sulle linee Guida SNPA, integrata, in data 29/09/2023, con le indicazioni relative alle modalità di gestione del materiale nel caso lo stesso presenti valori di indice di rilascio superiori a 0,1. Valutata la documentazione di cui sopra, per quanto di competenza, si ritiene ottemperata la prescrizione a). Per quanto riguarda il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperso in ambiente di vita e di lavoro, si rimanda, come previsto dalla stessa prescrizione a), alle valutazioni delle compenti strutture sanitarie."

Relativamente alla condizione ambientale b) "*Deve essere sviluppato un approfondimento sulla finitura da adottare nell'alzata dell'ultimo gradone, di cui è prevista la sistemazione a vista, al fine di valorizzare ulteriormente la pietra coltivata da taglio, tipica di questa zona*", con la nota Prot-2023-1098027 del 31/7/2023 la Ditta ha specificato che "Dagli elaborati progettuali depositati il piano di coltivazione, e pertanto le geometrie dei

paramenti esposti, dovranno necessariamente essere sviluppati in ordine di priorità da tre fattori: a) la sicurezza dei fronti di escavazione e del personale addetto alla cava; b) la caratterizzazione geologica in virtù del livello di fratturazione presente; c) la metodologia e le geometrie di estrazione mineraria che varieranno necessariamente in virtù delle risultanze riscontrate nei precedenti a) e b). Per quanto possibile, ed in virtù delle possibili variabili a), b), e c) si opterà per non realizzare un fronte di cavatura con una superficie avente un'unica planarità, in modo da avere un fronte dell'ultimo gradone, quello posto a vista, di piani con profondità differenti."

Relativamente alla condizione ambientale c) "*Analogamente deve essere approfondita la conformazione prevista per il versante da ricostituire al fine di evitare il verificarsi di modellazioni non conformi ai ricorrenti andamenti morfologici*" con la sopra citata nota la Ditta ha specificato che "L'area di cui viene richiesto un approfondimento è riferita al corso attuale del Fosso del Colletto. Detta area è stata oggetto di uno studio idraulico di dettaglio e sottoposta ad approvazione da parte del Settore Difesa del Suolo della Regione Liguria con rilascio di autorizzazione idraulica. Con Decreto del Dirigente numero di protocollo 2019/16918 numero Registro 3516 è stata rilasciata a favore della soc. C.S.E. Costruzioni SRL, quale proponente del progetto per la riapertura e sistemazione ambientale della Cava di marmo rosso denominata Rossola II, Autorizzazione Idraulica per interventi di sistemazione idraulica di diversa inalveazione di un tratto del Fosso del Colletto in Comune di Bonassola (SP). Nel succitato progetto idraulico sono definite non solo le morfologie di fondo alveo, ma anche quelle morfologiche delle scarpate di sponda."

Pertanto, per quanto riguarda questa fase di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali, si comunica che le stesse risultano ottemperante per quanto di competenza delle strutture regionali coinvolte e di ARPAL mentre si rimanda alle valutazioni delle competenti strutture sanitarie per quanto riguarda il monitoraggio delle fibre di amianto aerodisperso in ambiente di vita e di lavoro.

Si chiede, infine, a titolo collaborativo, l'invio di un report sulla conformazione finale del fronte del gradone di cui alla condizione ambientale a).

Come già specificato in precedenza le condizioni ambientali riguardanti le successive fasi di attività saranno da ottemperare nei tempi e modi specificati.

La documentazione è disponibile nella cartella denominata "Verifica ottemperanza condizioni ambientali" contenuta nella cartella della verifica di assoggettabilità n. S839 fra i procedimenti conclusi nella provincia della Spezia in Comune di Bonassola.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Carnevale

PC/fl

Firmato digitalmente da: PAOLA CARNEVALE
Regione Liguria
Firmato il: 19-10-2023 16:17:19
Certificato valido dal 06-06-2023 al 06-06-2026