ALLEGATO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED ORTOFOTOGRAFICA RELATIVA A SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DA GUARDIE GIURATE WWF DEL NUCLEO SAVONA

NEL MESE DI OTTOBRE 2023 E APRILE 2024

BRIC BAIZA SOPRANA E BRIC CAMPI CAIRO MONTENOTTE AEREOGENERATORE AG05

Confronto puntuale

Osservazioni.

La piazzola e la viabilità prevista cancellerebbe parte dell'area oggetto di interventi di miglioramento forestale (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium







Lungo il percorso che conduce al proposto impianto sono presenti Antichi ruderi a bordo strada oggetto di tutela e salvaguardia ai sensi delle norme vigenti



Antichi ruderi presenti a bordo strada oggetto di tutela e salvaguardia ai sensi delle norme vigenti



Loc. Baiza soprana - Tecchio Gianmazzo area storica per il passaggio dell’avifauna e l’esercizio con appostamenti temporanei della caccia alla fauna migratoria.



Loc. Baiza soprana - Tecchio gianmazzo area storica per il passaggio dell’avifauna e l’esercizio con appostamenti della caccia alla fauna migratoria.



Percorso dell’ALTA VIA DEI MONTI LIGURI interessato dalla viabilità del progetto



Le foto ritraggono l’area interessata dall’AG05 oggetto di interventi selvicolturali di miglioramento forestale.



Le foto ritraggono l’area interessata dall’AG05 oggetto di interventi selvicolturali di miglioramento forestale.



Le foto ritraggono l’area interessata dall’AG05 oggetto di interventi selvicolturali di miglioramento forestale.



Le foto ritraggono l’area interessata dall’AG05 oggetto di interventi selvicolturali di miglioramento forestale.



Le foto ritraggono l’area interessata dall’AG05 oggetto di interventi selvicolturali di miglioramento forestale.



Cartello indicante in lavori in corso dell'area interessata dall'AG05 oggetto di interventi selvicolturali di miglioramento forestale.



Il tratto di AVML interessato in prossimità dell’AG05.



Appostamenti di caccia alla migratoria autorizzati dalla Regione Liguria.



Presenza di esemplati di Quercus lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto.



Segnavia lungo il percorso AVML



Appostamenti di caccia alla migratoria autorizzati dalla Regione Liguria.



Appostamenti di caccia alla migratoria autorizzati dalla Regione Liguria presenti lungo la rotta migratoria.









Le foto ritraggono parte del percorso dell'AVML di larghezza non superiore ai 2,5 metri.








AV



Le foto ritraggono il percorso dell'AVML e capanni di caccia in zona di passaggio migratorio interessati dal progetto di impianto eolico.

PICCAPIETRE - BRIC SURITE AEREOGENERATORI AG04 E AG03

Confronto puntuale

Osservazioni.

Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree boscate

Distruggerebbero il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di numerosi esemplari di Farnia, Agrifoglio ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI, nonché diversi elementi di Pungitopo e (vedere allegato fotografico ed ortofotografico) con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e farnia





Segnavia lungo il percorso AVML.



Esemplari di del genere pupulus presenti lungo il percorso AVML



Dall’area del Tecchio dove sono gli appostamenti di caccia, sono visibili le enormi pale del vicino parco eolico di Surite del Cuculo



Presenza di esemplati di Quercus Farnia lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto





Presenza di castagneto oggetto di finanziamenti europei



Presenza di esemplari di Ilex aquifolium presenti a bordo strada



Percorso AVML





Vicinanza con l’esistente parco Eolico Surite del Cuculo





Presenza di esemplati di Quercus Farnia lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto



Come si presenta la viabilità che conduce alla loc. Monte Surite, in molti tratti non esiste.



Presenza di esemplati di Quercus Farnia lungo il percorso interessato dalla modifica della viabilità interessata dal progetto.















Le foto in sequenza mostrano i vari tipi di vegetazione che verrebbe cancellata dalla realizzazione della viabilità e delle piazzole ed aree di servizio alle due pale.





Presenza di esemplari di Ilex aquifolium e pungitopo presenti.





Grosso esemplare di farnia da una parte e ilex aquifolium dall’altre interessati dalla viabilità di progetto.

































Le foto in sequenza ritraggono vari esemplari anche di grosse dimensioni e vari tipi di vegetazione anche oggetto di tutela interessate dal progetto .



Foto che ritrae la vicinanza con il parco eolico di Surite del Cuculo.

LOC. MAZZUCCO AEREOGENERATORE AG02

Confronto puntuale

Osservazioni.

Le piazzola e la viabilità prevista cancellerebbero parte delle aree oggetto di tutela in quanto boscate ed in fase di rinaturalizzazione.

Distruggerebbero per il tratto interessato il percorso originale dell'ALTA VIA DEI MONTI LIGURI e provocherebbero lo sradicamento di esemplari di Farnia, Agrifoglio, ANCHE DI GROSSE DIMENSIONI (vedere allegato fotografico ed ortofotografico), con presenza di diversi esemplari sparsi di Ilex aquifolium e farnia



L'ortofoto ritrae l'area oggetto di realizzazione della pala e l'interferenza con le rotte migratorie e le aree di caccia da appostamento.



Percorso AVML e Bormida Natura



Presenza di grosso esemplare di farnia interessato dalla viabilità in progetto.














REGIONE LIGURIA
SETTORE POLITICHE DELLA MONTAGNA
E DELLA FAUNA SELVATICA
Appostamento fisso di caccia senza uso di richiami e/o al colombo
Autorizzazione n. 1867 del 18/10/2018
Art. 29 l.r. n. 29/94







REGIONE LIGURIA
SETTORE POLITICHE DELLA MONTAGNA
E DELLA FAUNA SELVATICA
Appostamento fisso di caccia senza uso di richiami e/o al colombo
Autorizzazione n. 1867 del 18/10/2018
Art. 29 l.r. n. 29/94







Le foto ritraggono gli appostamenti presenti ed il rischio di effetto cumulativo con le rotte migratorie presenti.











Le foto ritraggono l’assenza di viabilità adeguata in bosco ceduo fitto e la presenza di vegetazione quale agrifoglio e pungitopo oggetto di tutela.







Le foto ritraggono l’assenza di viabilità adeguata in bosco ceduo fitto e la presenza di vegetazione quale agrifoglio e pungitopo oggetto di tutela.