Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S. n°1 AURELIA
VARIANTE ALL'ABITATO DI IMPERIA
LOTTO 1
DA SVINCOLO TORRENTE PRINO A SVINCOLO IMPERO

PROGETTO DEFINITIVO

COD. GE271

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO PROGETTISTI

MANDATARIA:
PRO ITER Progetto Infrastrutture Territorio s.r.l.

MANDANTI:
delta ingegneria
ViA INGEGNERIA

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Ing. Riccardo Formichi – Società Pro Iter Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Milano n. 18045

IL GEOLOGO:
Geol. Massimo Mezzanzanica – Società Pro Iter Srl
Ordine Geologi Regione Lombardia n. A762

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Ing. Matteo Di Girolamo – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. n° 15138


VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Fabrizio Cardone

PROTOCOLLO:

DATA:

IL PROGETTISTA:
Ing. Francesco Nicchiarelli – Società VIA Ingegneria Srl
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14711





15 - STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
15.03 - ANALISI AMBIENTALE
15.03.02 - RUMORE

Rumore - Schede di censimento dei ricettori acustici

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DPGE2710 — LIV. PROG.: D — 23	T00IA32AMBSC01.pdf		
	CODICE ELAB.: T00IA32AMBSC01	B	-

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	Revisione a seguito di richiesta integrazioni in procedura V.I.A.	Dicembre 2024	ambiente S.p.A.	Ing. Nicchiarelli	Ing. Formichi
A	EMISSIONE	Gennaio 2023	ambiente S.p.A.	Ing. Nicchiarelli	Ing. Formichi

I N D I C E

1 IDENTIFICAZIONE RECETTORI 2

2 TRATTO 1: PRIMO - IMPERIA OVEST 3

3 TRATTO 2: IMPERIA OVEST – CARAMAGNA 4

4 TRATTO 3: CARAMAGNA – ARTALLO 5

5 TRATTO 4: ARTALLO – BAITE' 6

6 TRATTO 5: BAITE' – IMPERO 7

7 TRATTO 6: IMPERO – VIA SORI 8

1 IDENTIFICAZIONE RECETTORI

Nel presente documento vengono riportate le schede dei recettori individuati lungo lo sviluppo futura infrastruttura stradale Aurelia Bis.

La progettazione degli interventi di mitigazione del rumore ha richiesto la preventiva definizione e classificazione del sistema recettore, al fine di poter successivamente applicare gli obiettivi di mitigazione con criteri omogenei e ripetibili.

Sono definiti recettori tutti gli edifici adibiti ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza ove, per ambiente abitativo, si intende ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fermo restando che per gli ambienti destinati ad attività produttive vale la disciplina di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sono inoltre definiti recettori tutti gli edifici adibiti ad attività ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici, le aree esterne destinate ad attività ricreativa e allo svolgimento della vita sociale della collettività, le aree territoriali edificabili (aree di espansione) già individuate dai vigenti strumenti urbanistici. La ricerca dei ricettori é stata effettuata in base ad uno specifico sopralluogo nella zona ed ad uno studio delle mappe a disposizione.

Partendo dall'area residenziale su via Giovanni Ballestra (innesto via Aurelia in comune di Imperia) e muovendosi in direzione parallela all'autostrada dei fiori (A10) verso il comune di Diano Marina si incontrano diversi nuclei abitati il cui livello di antropizzazione varia notevolmente da ambiti di tipo urbano ad ambiti di tipo rurale. In particolare, a parte i centri abitati prossimi agli svincoli: Innesto Aurelia (tratto Prino-Imperia Ovest), Caramagna, Impero sud, al viadotto Imperia est, alla galleria Lagoni, e innesto su SS Aurelia in comune di Diano Marina, il territori non presenta altri gruppi di edifici con tessuto urbano altamente organizzato. Gli altri piccoli nuclei abitati ubicati a mezza costa del territorio attraversato dall'infrastruttura sono semplici agglomerati di edifici, prevalentemente di case isolate e rurali.

Un discorso a parte merita il campeggio presente presso l'innesto sulla Aurelia in comune di Imperia (tratto 1), che per la sua caratteristica intrinseca deve essere attentamente valutato.

Una caratteristica rilevata durante il sopralluogo è la **PRESENZA GENERALIZZATA DI INFISSI CON DOPPI VETRI INSTALLATI** per ovviare alla rumorosità che caratterizza l'area prossima all'autostrada dei Fiori.

Sono quindi stati individuati una serie di recettori residenziali/scolastici (situazioni in cui si è prevista una potenziale criticità), che si affacciano sulle zone di intervento (fascia di pertinenza acustica stradale di 250 mt calcolata dal bordo esterno dell'infrastruttura stradale di progetto).

Relativamente ai recettori sensubuili, sono state analizzate quelle aree del territorio comunale di Imperia e Diano Marina, poste all'interno della fascia di 500m dal ciglio stradale dell'infrastruttura in progetto, occupate da soggetti particolarmente acusticamente tutelati (ricettori sensibili) agli effetti derivanti dall'esposizione a livelli elevati di rumorosità. Appartengono alla categoria dei ricettori sensibili scuole, ospedali, case di cura e di riposo, etc.
In relazione al fattore rumore sono stati individuati come ricettori sensibili:

- ✓ **Scuola Materna (dell'infanzia)**
  Viale Europa (Imperia)
  Codice di identificazione 6.11
- ✓ **Scuola Elementare**
  Via Dante, 1 (Imperia)
  Codice di identificazione 6.60
- ✓ **Scuola Media Inferiore**
  Via C. Battisti (Imperia)
  Codice di identificazione 6.61

All'interno del territorio comunale di Imperia sono poi presenti i seguenti ricettori sensibili:

RICETTORE	UBICAZIONE
Stabilimento Ospedaliero di Imperia	Via S. Agata
Casa di Cura S. Anna	Via Gazzano Bruno
Casa di Cura S. Anna	Via Privata Gazzano Dottore
Casa di Riposo e Pensionato Imperia	Via Giacomo Agnesi
Casa di Riposo Betlemme	Via d' Annunzio Gabriele
ISTITUTO COMPRENSIVO "T. LITTARDI"	
Scuole dell'Infanzia	Piazza Roma - Vl. Rimenbranze Via Ulivi - Vl. Acquarone Piani - P.zza della Chiesa
Scuole Elementari	P.zza Roma -Vl. Rimembranze Via Ulivi -Vl. Acquarone Piani -P.zza della Chiesa
Scuole Medie Inferiori	"T.Littardi" - Vl. Rimembranze
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO IMPERIESE	
Scuola dell'Infanzia	Via dr. Armelio - Via dr. Armelio, Arcobaleno" - Via N. Berio P.zza Calvi - P.zza Calvi, G. Natta" - Largo Ghiglia
Scuole Elementari	Via Gibelli- Via Gibelli P.zza Calvi - P.zza Calvi G. Natta" - Largo Ghiglia
TERZO CIRCOLO DIDATTICO IMPERIESE	
Scuola dell'Infanzia	Salita Bertella - Salita Bertella Via V. Piemonte - Via V. Piemonte Via Argine Dx - Via Argine Dx
Scuole Elementari	Borgo S.Moro - Via S. Agata
ISTITUTO COMPRENSIVO BOINE	
Scuola dell'Infanzia	Prino - Salita T. Sauli
Scuola Elementare	A. Magliano" - P.zza Mameli Vercesi" - Caramagna
Scuola Media Inferiore	Media Boine - Vl. Rimembranze,
SCUOLE MEDIE INFERIORI	

RICETTORE	UBICAZIONE
Scuola Media Inferiore "Sauro"	P.zz.tta De Negri
SCUOLE MEDIE SECONDARIE - ISTITUTI SUPERIORI	
Liceo delle Scienze Sociali "C. Amoretti"	P.zz.tta De Negri,
Liceo Scientifico "G.P. Viesseux"	Via Terre Bianche
Liceo Classico "E. De Amicis"	P.zza Calvi
Istituto Statale d'Arte	Via Agnesi
Istituto Tecnico Commerciale e Geometri "G. Ruffini"	Via Terre Bianche
Istituto Professionale Industria e Artigianato "G. Marconi" I.P.S.I.A.	Via Gibelli
Istituto Professionale Statale Servizi Commerciali Turistici I.P.S.S.C.T.	Plesso: P.zza Calvi
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Galilei" I.T.I.S.	Via S. Lucia
Istituto Tecnico Nautico "A. Doria" I.T.N.	Plesso: P.zza Roma
SCUOLE STATALI PARIFICATE	
Istituto N.S. di Misericordia -Classi materne, elementari e medie	Via Verdi
Asilo Infantile "Fam. Dott. Saglietto"	Via De Amicis, - Poggi
Asilo Infantile "C. Anselmi"	Sede: Via Caramagna

Tali fabbricati risultano però posizionati all'esterno del corridoio di area vasta pari a di 500 m valutato dal ciglio dell'infrastruttura in progetto e per questo non oggetto di valutazione acustica.

2 TRATTO 1: PRIMO - IMPERIA OVEST

Numero identificativo del recettore	**1.1**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 2 (VICINANZA AREA CAMPEGGIO)**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**POSIZIONATO SUL PERCORSO DELLA FUTURA ALLA ROTONDA DI PROGETTO IN INGRESSO**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**COMMERCIALE CON RESIDENZE AI PIANI SUPERIORI**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.2**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA COMUNALE POGGI ADIACENTE TORRENTE PRAROLA**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~30 MT DALLA FUTURA ROTATORIA DI INGRESSO**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**

Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.3**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AURELIA 12**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~68 MT DALLA FUTURA ROTATORIA DI INGRESSO**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.4**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AURELIA 6**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~5 MT DALLA ROTONDA DI INGRESSO**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFIECIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.5**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 6**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~50 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE IN LEGNO E INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.6**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 3**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~55 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.7**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 7**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~75 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFCIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE IN LEGNO E INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.8**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 9**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~95 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.9**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI SNC**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~115 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.10**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 27**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~135 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.11**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 35**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**4**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~90 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.12**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 41**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~110 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.13**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 14**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**4**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~85 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.14**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA POGGI 2**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~12 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.15**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 43/45/47**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2-3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~115 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI SIMILE LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.16**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 2 (CAMPEGGIO)**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~25 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**COMMERCIALE A CAMPEGGIO**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.17**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA AICARDI 2/4**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~120 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.18**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**SALITA AICARDI 6**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~165 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.19**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA POGGI 39**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~165 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.20**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA POGGI 41**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~185 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.21**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA POGGI 52**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~180 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.22**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA POGGI 54**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~185 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.23**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA POGGI**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~185 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.24**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA G. BALLESTRA**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**RUDERI**
Numero piani	**1/2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~5/20 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE IN ABBANDONO**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SCARSO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE INFISSI NON VISIBILI (DEGRADO)**

Numero identificativo del recettore	**1.25**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 22**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~65 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.26**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 36/38**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~95 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.27**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 34**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE (NON VISIBILE DALLA STRADA)**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~115 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.28**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 32**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~115 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.29**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 30**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~120 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.30**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 28**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~117 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**INFISSO CON VETRO MULTISTRATO**

Numero identificativo del recettore	**1.31**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA POGGI 28/1**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~95 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.32**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA G. BALLESTRA 1-3**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONI RESIDENZIALI**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~7-15 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**AREA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.33**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA G. BALLESTRA 5**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~95 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.34**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA G. BALLESTRA 3/1**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONI RESIDENZIALI**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~30 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**AREA A DESTINAZIONE RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.35**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA COMUNALE POGGI 32**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE NON ABITATA**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~5 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SCARSO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN LEGNO DEGRADATI**


Numero identificativo del recettore	**1.36**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA COMUNALE POGGI 30**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~15 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.37**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA G. BALLESTRA 11**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~130 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**VETRI STRATIFICATI CON TELAIO IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.38**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 14**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~120 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC/ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.39**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 42**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~60 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.40**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 27**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~135 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.41**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI SNC**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~50 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.42**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 18**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~115 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.43**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 21**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~150 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.44**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 18**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~85 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC/ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.45**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 11**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~120 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE/BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.46**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 9**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~125 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.47**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI SNC**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE (STATO DI ABBANDONO)**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~115 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SCARSO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO (DEGRADATE)**

Numero identificativo del recettore	**1.48**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DEI GIARDINI 4-VIA LITTARDI TOMMASO 24**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO PRODUTTIVO (PONENTE GAS)**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~120 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**PRODUTTIVO**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**VETRI SINGOLI CON INFISSI IN FERRO/ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.49**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 35**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~70 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.50**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**BORGO DEGLI ULIVI 70**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~125 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.51**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 37**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~35 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE E COMMERCIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**VETRI STRATIFICATI CON INFISSI IN ALLUMINIO/PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.52**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 39**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~15 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**PARTE DELL'EDIFICIO ABITATO IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE. LA PARTE NON ABITATA RISULTA ESSERE IN STATO DI DEGRADO**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.53**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 45**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE E COMMERCIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~10 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.54**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 43**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~10 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.55**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 51/B**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~85 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.56**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO (VILLA PARODI)**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~125 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.57**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA BALLESTRA 43**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE CAMPING**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~5 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RICETTIVO**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**1.58**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA BALLESTRA 43**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE CAMPING**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~5 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RICETTIVO**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	1.59
Progressiva relativa al tracciato	TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	VIA BALLESTRA 43
Dati caratteristici del recettore esaminato	ABITAZIONE CAMPING
Numero piani	1
Distanza dall'infrastruttura in progetto	~5 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	RICETTIVO
Stato di conservazione	EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE
Orientamento rispetto alla strada in progetto	OVEST
Descrizione degli infissi	PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO

Numero identificativo del recettore	1.60
Progressiva relativa al tracciato	TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	VIA BALLESTRA 43
Dati caratteristici del recettore esaminato	ABITAZIONE CAMPING
Numero piani	1
Distanza dall'infrastruttura in progetto	~5 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	RICETTIVO
Stato di conservazione	EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE
Orientamento rispetto alla strada in progetto	OVEST
Descrizione degli infissi	PERSIANE CON INFISSI IN LEGNO

Numero identificativo del recettore	**1.61**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 51/B**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ANNESSO ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~50 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN OTTIMO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**EST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**1.62**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA MAURIZIO CAPRILE 47**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~10 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.64**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA MAURIZIO CAPRILE 47**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~10 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.65**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA MAURIZIO CAPRILE 1**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~10 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.66**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~150 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN ALLUMINIO**

Numero identificativo del recettore	**1.68**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 1: PRINO-IMPERIA OVEST ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+560.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA DI POGGI 4**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~125 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

3 TRATTO 2: IMPERIA OVEST – CARAMAGNA

Numero identificativo del recettore	**2.1**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 2: IMPERIA OVEST-CARAMAGNA ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+160.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO 88**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~125 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN LEGNO**

Numero identificativo del recettore	**2.2**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 2: IMPERIA OVEST-CARAMAGNA ROTATORIA DI INGRESSO E PROGRESSIVA 0+160.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**VIA LITTARDI TOMMASO**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**EDIFICIO RESIDENZIALE PROPRIETA' ANAS**
Numero piani	**3**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~160 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICI IN SUFFICIENTE STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**TAPPARELLE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**2.3**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 2: IMPERIA OVEST-CARAMAGNA PROGRESSIVA 0+520.00-0+640.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA COLLA 34**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**2**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~180 MTDAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE CON INFISSI IN PVC**

Numero identificativo del recettore	**2.4**
Progressiva relativa al tracciato	**TRATTO 2: IMPERIA OVEST-CARAMAGNA PROGRESSIVA 0+520.00-0+640.00**
Fotografia	
Toponimo del luogo di ubicazione	**STRADA COLLA 36**
Dati caratteristici del recettore esaminato	**ABITAZIONE RESIDENZIALE**
Numero piani	**1**
Distanza dall'infrastruttura in progetto	**~220 MT DAL FUTURO TRACCIATO STRADALE**
Destinazione d'uso rispetto alla pianificazione locale	**RESIDENZIALE**
Stato di conservazione	**EDIFICIO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE**
Orientamento rispetto alla strada in progetto	**OVEST**
Descrizione degli infissi	**PERSIANE IN LEGNO E INFISSI IN PVC**