COMUNE DI BEVERINO
PROVINCIA DELLA SPEZIA
REGIONE LIGURIA

CAVA DI ARENARIA DENOMINATA "RONCHI"

PROPRIETA' LIVELLI SNC

PROGETTO DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL COMMITTENTE: Livelli S.n.c. di Moretti Fabrizio & C.

I PROGETTISTI: Dott. Geol. Gino Piaggi
Dott. Geol. Luca Piaggi

-2012-

All. 11

STUDIO GEOLOGICO PIAGGI
Via Genova n. 442 -19123 La Spezia
Tel-Fax: 0187 –716658
www.sgeop.com
lucapiaggi@gmail.com
gino.piaggi@fastwebnet.it

INTRODUZIONE

La documentazione fotografica di seguito riportata è costituita da 21 fotografie scelte tra quelle scattate su tutto l'areale cava.

Di queste, 9 foto sono state scattate nell'ambito della zona interessata dall'attività estrattiva seguendo il tracciato della pista di arroccamento e riguardano prevalentemente la giacitura e stratigrafia delle rocce interessate dalla coltivazione ed evidenziano le buone condizioni di conservazione del litotipo e la scarsa o assente copertura detritica.

Vi è anche una vista panoramica (foto 7) ripresa dalla sommità del versante di cava dal quale si evidenziano i crinali al contorno per circa 270° e nessun abitato.

Le altre 12 fotografie sono state scattate dalla strada provinciale per Memola a partire dall'innesto con la strada statale n. 1 Aurelia dal bivio della Fontana del Papa.

Dette foto mostrano sia il tracciato stradale che sarà percorso dagli automezzi da e per la cava, sia le panoramiche del versante che sarà interessato dalla coltivazione riprese dalla strada.

Come si evince da dette foto la visibilità d'insieme della cava è molto scarsa da tutti i punti di vista.

A limitare ulteriormente la visibilità del sito in questione è la scarsa o assente accessibilità dei versanti e dei crinali della valle che non presentano sentieri di particolare interesse o strade battute.

I progettisti

Dott. Geologo Gino Piaggi

Dott. Geologo Luca Piaggi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA DI CAVA



Foto 1) Ingresso attuale all'area di cava, che sarà oggetto di ripristino ambientale.



Foto 2) Strada di arrocco ripresa dal 1° tornante



Foto 3) Affioramento lungo la strada di arrocco, ben visibile è la stratificazione (S0) e le discontinuità K1 e K2.



Foto 4) Particolare della sede della pista di arrocco attuale.



Foto 5) Strada di arrocco ripresa dal 2° tornante



Foto 6) 3° tornante.



Foto 7) Panoramica a 270° ripresa dalla parte alta della cava.



Foto 8) Affioramenti lungo la strada di arrocco ripresi dal 4° tornante, ben visibile la stratificazione a reggipoggio.



Foto 9) Parte terminale della strada di arrocco.



PLANIMETRIA CON UBICAZIONE FOTO SCATTATE NELL'AREA DI CAVA
scala 1:2.000

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA VIABILITÀ E VERSANTE



Foto 10) Strada provinciale per Memola – tratto iniziale



Foto 11) Strada provinciale per Memola – tratto già allargato



Foto 12) Strada provinciale per Memola – tratto allargato




Foto 13) Strada provinciale per Memola – bivio con ingresso alla cava prima dell'alluvione



Foto 14) Strada provinciale per Memola – bivio con ingresso alla cava visto nel senso di marcia verso la strada statale Aurelia



Foto 15) Strada provinciale per Memola – panoramica della parte sinistra del versante di cava



Foto 16) Strada provinciale per Memola – ponte sul Torrente Pignone prima dell'alluvione



Foto 17) Strada provinciale per Memola – Torrente Pignone prima dell'alluvione



Foto 18) Strada provinciale per Memola – Panoramica fronte destro dell'area di cava




Foto 19) Strada provinciale per Memola – Panoramica parte centrale dell'area di cava



Foto 20) Strada provinciale per Memola – Panoramica parte inferiore dell'area di cava



Foto 21) Strada provinciale per Memola – tratto successivo all'area di cava in direzione Memola prima dell'alluvione



PLANIMETRIA CON UBICAZIONE FOTO SCATTATE LUNGO LA STRADA E SUL VERSANTE

scala 1:5.000