
Scavo

sez 01



Coltre di versante (Vp < 800 m/s)

Coltre di versante oggetto di scavi

Rifiuto abbancato fino a 2011

Substrato roccioso sano (Vp > 2000 m/s)

Substrato roccioso sano oggetto di scavi

Rifiuto a progetto discarica già autorizzata

Topografia dicembre 2011

Topografia a seguito degli scavi previsto a progetto

Fig	Oggetto	Scala
11	Sezione geologica 1 attuale	1:1000