DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 - Panoramica dell'area oggetto di studio osservata dal versante settentrionale



Foto 3 -Affioramento roccioso con giacitura a franapoggio nel settore settentrionale dell'area



Foto 2 - Settore meridionale dell'area oggetto di analisi caratterizzato da coltri detritiche oggetto di scavi utilizzate per il ricoprimento dei rifiuti della discarica in coltivazione



Foto 4 - Scaturigine di acqua individuata a seguito di eventi pluviometrici localizzata nel versante a monte dell'area di studio