DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 11 - Esempio di pozzetto realizzato per la prova di permeabilità a carico variabile nella coltre superficiale



Foto 13 - Volume di materiale roccioso ubicato nel settore orientale dell'area oggetto di scavi



Foto 12 - Trincea superficiale provvisoria, ubicata ai piedi del versante che delimita l'area di ampliamento prevista, realizzata durante le fasi di scavo per il reperimento del materiale sciolto utilizzato per il ricoprimento della discarica autorizzata



Foto 14 - Settore di versante caratterizzato dalla presenza di coltri detritiche con spessori variabili da 1.0m a 6.0m che sarà oggetto di scavi per la riprofilatura nelle fasi di preparazione della barriera impermeabile di fondo della discarica