DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.

PERVENUTA A MANO
ore 9.02

REGIONE LIGURIA - 5-3-14

La Spezia, 5 Marzo 2014

Prot. 5.171/14/PFA/an
Rif: 5.171.2014 Cava_procedura di VIA.doc

152132

Spett.le
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Via D'Annunzio, 111
16121 **GENOVA**
c.a. *Ing. Irene Liconte*

A.O.O. REGIONE LIGURIA PROTOCOLLO GENERALE 10.03.14 000000 N° PROTOCOLLO 50193

p.c. Spett.le
REGIONE LIGURIA
SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Via Fieschi
16100 **GENOVA**

p.c 184150

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 38/98: PROCEDURA DI V.I.A. REGIONALE PER IL PROGETTO DI APERTURA CAVA DI PORTORO IN LOC. MONTE PARODI IN COMUNE DI RICCÒ DEL GOLFO (SP).

Si riscontra la Vostra comunicazione prot. PG/2014/0038203 n° V 301 class/fasc. 2013/G13.17.2/4 del 24 Febbraio 2014 e si trasmettono in allegato i dati richiesti / integrazioni inerenti le prove eseguite.

Distinti saluti.

REGIONE LIGURIA VALUT... AMBIENTALE 13-03-2014 ... LICONTE IN DATA 11/3/14

DOTT. CARLO AGNESE S.P.A.

Allegati:
– c.s.d.

Sede legale:
20136 Milano, Viale Gian Galeazzo, 2
E-mail: carloagnese@carloagnese.com
Web: www.carloagnese.com
P. I. e C. F.: 00717200117

Uffici:
19121 La Spezia, Salita Vanicella, 3
Tel.: +39.0187.770030
Fax.: +39.0187.770042

20137 Milano, Via Cervignano, 16
Tel./Fax: +39 02 70006297

Unità locale:
54033 Carrara (MS)
Largo 25 Aprile,8
Tel: +39.334.6588890

Unità locale Magazzino:
19020 Vezzano Ligure (SP)
Via Vedesella, 1
Tel.: +39.0187.997144
Fax.: +39.0187.997144

COMUNE DI RICCÒ DEL GOLFO
PROVINCIA DELLA SPEZIA
REGIONE LIGURIA

CAVA MONTE PARODI

PROGETTO PER LA RIAPERTURA DI UN POLO DI MARMO PORTORO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO ESTRATTIVO DELLA CAVA DENOMINATA "MONTE PARODI"

INTEGRAZIONI PG/2014/0038203

IL COMMITTENTE: Ditta Dott. Carlo Agnese S.P.A.

IL TECNICO: Dott. Geol. Luca Piaggi

Dott. CARLO AGNESE SpA
Dott. PIERFRANCESCO AGNESE

Firmato digitalmente da
LUCA PIAGGI
CN = PIAGGI LUCA
O = Ordine dei Geologi della Liguria/01321760991
T = Geologo
SerialNumber = IT:PGGLCU81P05E463S
e-mail = lucapiaggi@gmail.com
C = IT

-Marzo 2014-

Studio Geologico Piaggi
Via Genova n. 442 -19123 La Spezia
Tel-Fax: 0187 –716658
www.sgeop.com
E-mail: lucapiaggi@gmail.com

Cava Monte Parodi – Riccò del Golfo (Sp)

Misurazioni piezometriche effettuate nella cava di Monte Parodi (Sp)

PIEZOMETRO 1

n° Misuraz	Data	Falda	Meteo	Note
/	gg/mm/anno	(m dal p.c.)	/	/
1	04/03/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
2	20/03/13	n.r.	Nuvoloso	niente da rilevare
3	03/04/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
4	19/04/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
5	01/05/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
6	11/05/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
7	03/06/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
8	18/06/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
9	05/07/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
10	27/07/13	n.r.	Nuvoloso	niente da rilevare
11	20/08/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
12	18/09/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
13	12/10/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
14	21/10/13	n.r.	Pioggia int.	niente da rilevare
15	09/11/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
16	25/11/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
17	15/12/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
18	03/01/14	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
19	19/01/14	n.r.	Sereno	niente da rilevare
20	/	/	/	/

n.r.	Falda non rilevata, misurata sino alla profondità di 25 m dal p.c.

Stratigrafia del sondaggio a distruzione di nucleo eseguito per l'installazione del piezometro

(desunta dai frammenti trasportati in superficie dai fanghi di circolazione)

Profondità	Litotipo
0-17 m	Portoro o tarso
17-20 m	Calcari di Portovenere e alternanze con Portoro o tarso
20-25 m	Calcari di Portovenere

Cava Monte Parodi – Riccò del Golfo (Sp)

Misurazioni piezometriche effettuate nella cava di Monte Parodi (Sp)

PIEZOMETRO 2

n° Misuraz	Data	Falda	Meteo	Note
/	gg/mm/anno	(m dal p.c.)	/	/
1	04/03/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
2	20/03/13	n.r.	Nuvoloso	niente da rilevare
3	03/04/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
4	19/04/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
5	01/05/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
6	11/05/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
7	03/06/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
8	18/06/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
9	05/07/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
10	27/07/13	n.r.	Nuvoloso	niente da rilevare
11	20/08/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
12	18/09/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
13	12/10/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
14	21/10/13	n.r.	Pioggia int.	niente da rilevare
15	09/11/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
16	25/11/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
17	15/12/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
18	03/01/14	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
19	19/01/14	n.r.	Sereno	niente da rilevare
20	/	/	/	/

n.r.	Falda non rilevata, misurata sino alla profondità di 25 m dal p.c.

Stratigrafia del sondaggio a distruzione di nucleo eseguito per l'installazione del piezometro

(desunta dai frammenti trasportati in superficie dai fanghi di circolazione)

Profondità	Litotipo
0-21 m	Portoro o tarso
21-23 m	Calcari di Portovenere e alternanze con Portoro o tarso
23-25 m	Calcari di Portovenere

Cava Monte Parodi – Riccò del Golfo (Sp)

Misurazioni piezometriche effettuate nella cava di Monte Parodi (Sp)

PIEZOMETRO 3

n° Misuraz	Data	Falda	Meteo	Note
/	gg/mm/anno	(m dal p.c.)	/	/
1	04/03/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
2	20/03/13	n.r.	Nuvoloso	niente da rilevare
3	03/04/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
4	19/04/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
5	01/05/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
6	11/05/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
7	03/06/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
8	18/06/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
9	05/07/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
10	27/07/13	n.r.	Nuvoloso	niente da rilevare
11	20/08/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
12	18/09/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
13	12/10/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
14	21/10/13	n.r.	Pioggia int.	niente da rilevare
15	09/11/13	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
16	25/11/13	n.r.	Sereno	niente da rilevare
17	15/12/13	n.r.	Variabile	niente da rilevare
18	03/01/14	n.r.	Pioggia	niente da rilevare
19	19/01/14	n.r.	Sereno	niente da rilevare
20	/	/	/	/

n.r.	Falda non rilevata, misurata sino alla profondità di 25 m dal p.c.

Stratigrafia del sondaggio a distruzione di nucleo eseguito per l'installazione del piezometro

(desunta dai frammenti trasportati in superficie dai fanghi di circolazione)

Profondità	Litotipo
0-6 m	Portoro o tarso
6-25 m	Dolomia

INTEGRAZIONI PG/2013/0024385

A seguito della richiesta di integrazioni PG/2014/0038203 del Dipartimento Ambiente settore Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Liguria per la procedura di apertura di cava di Portoro in località Monte parodi in comune di Riccò del Golfo (Sp) si è provveduto a produrre le presenti integrazioni e i relativi allegati tecnici.

Si allegano i report tecnici contenenti sia i dati freatimetrici, che i dati geognostisti desunti dai cuttings delle perforazioni ottenute.

Il progettista
Dott. Geol. Luca Piaggi

