LEGENDA

Stato finale

Copertura detritica

Substrato roccioso (Formazione dei Calcari a Calpionella)


S2 Sondaggio geognostico eseguito nel dicembre 2013

Livello superiore di saturazione del substrato

Sorgente

Circolazione idrica in frattura

Precipitazioni



SEZIONE 4-4

ALLEGATO:	FIGURA:		SCALA:
P.14	1A	SEZIONE IDROGEOLOGICA	1:2000