LEGENDA

Stato finale

Copertura detritica

Substrato roccioso (Formazione dei Calcari a Calpionella)

S5


Sondaggio geognostico eseguito a dicembre 2013

Livello superiore di saturazione del substrato

Sorgente

Circolazione idrica in frattura

Precipitazioni



SEZIONE 6-6

ALLEGATO:	FIGURA:		SCALA:
P.14	1B	SEZIONE IDROGEOLOGICA	1:2000