ALLEGATO 3

PIANO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI LABORATORIO

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ED ANALISI

La caratterizzazione ambientale è stata eseguita mediante scavi esplorativi.
Il numero dei punti di indagine è stato stabilito in n. 3 , in quanto la superficie dell'area oggetto di scavo risulta essere pari a circa 36.000,00 metri quadrati. Essi sono stati identificati con le lettere:

A B C D E F G H I L M N

Le profondità di indagine sono state determinate in base alle profondità previste per gli scavi. I campioni da sottoposte ad analisi chimico-fisiche sono:

campione 1 : *da 0 a 1 m dal piano di campagna*

campione 2 : *nella zona di fondo scavo*

campione 3 : *nella zona intermedia tra campione 1 e campione 2*

I campioni portati presso laboratorio analisi sono stati privati della frazione maggiore di cm. 2, così come previsto dall'Allegato 4 (articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. 10 agosto 2012 n. 161

ID PUNTO CARATTERIZZAZIONE (quota s.l.m. attuale circa)	PROFONDITA' SCAVO PROGETTO (ml.)
A 505,00 s.l.m.	504,00 s.l.m.
B 530,00 s.l.m.	475,00 s.l.m.
C 555,00 s.l.m.	490,00 s.l.m.
D 500,00 s.l.m.	475,00 s.l.m.
E 525,00 s.l.m.	460,00 s.l.m.
F 515,00 s.l.m.	460,00 s.l.m.
G 515,50 s.l.m.	460,00 s.l.m.
H 510,00 s.l.m.	460,00 s.l.m.
I 565,00 s.l.m.	518,00 s.l.m.
L 570,00 s.l.m.	532,00 s.l.m.
M 565,00 s.l.m.	518,00 s.l.m.
N 520,00 s.l.m.	490,00 s.l.m.

L'ubicazione degli stessi è rappresentata nella sottostante planimetria generale dell'area oggetto di intervento.
Sono stati evidenziati ed identificati i sottoelencati campioni :

IDENTIFICATIVO CAMPIONE	PROFONDITA' PRELIEVO (ml. circa dal piano di campagna)
A	-0,50
B	-0,50
C	-0,50
D	-0,50
E	-0,50
F	-0,50
G	-0,50
H	-0,50
I1	-0,50
I2	-1,00
I3	-1,50
L1	0,00
L2	-1,50
M1	0,00
M2	-1,00
M3	-1,50
N	-0,50

per quanto concerne i punti di indagine "**A**" - "**B**" – "**C**" – "**D**" – "**E**" – "**F**" – "**G**" – "**H**" **– "N"** si è reputato eseguire n. 1 campionamento stabilendo la quota di fondo scavo a circa <= ml. 1,00 dal piano di campagna in quanto risulta essere presente roccia.

In ottemperanza a quanto riportato dall'Allegato 4, deve essere scartata la frazione superiore a cm. 2 (quindi non viene considerata in detta fase di caratterizzazione ambientale del sito in oggetto).

In relazione a quanto previsto dall'Allegato 4 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 sono stati considerarti i seguenti parametri :

ARSENICO
CADMIO
COBALTO
NICHEL
PIOMBO
RAME
ZINCO
MERCURIO
IDROCARBURI C>12

CROMO TOTALE
CROMO VI
AMIANTO

In allegato analisi del laboratorio CHEMILAB con sede in Chiavari (GE), Via Damiano Chiesa 32, tel. 0185.324970, cui rif. rapporto di prova:

campione A:

campione B:

campione C:

campione D:

campione E:

campione F:

campione G:

campione H:

campione I2:

campione I3:

campione L1:

campione L2:

campione M1:

campione M2:

campione M3:

campione N:

datati 24 gennaio 2014.