CeAS

CENTRO DI ANALISI STRUTTURALE S.R.L.

Milano, 22 maggio 2014

prot. n.: **U-L-14011-00561-G**

Spett. CAVA ARENE CANDIDE Srl
via Muzio Clementi 16
42123 Reggio Emilia

alla c.a. dell'arch. Giovanni Melioli

OGGETTO: VIA ex Cava Ghigliazza a Finale Ligure. Trasmissione elaborati

Si trasmettono allegati, in n° 3 copie cartacee e n° 2 copie in formato elettronico, i seguenti elaborati, relativi all'integrazione pratica VIA presso la Regione Liguria:

CODIFICA	TITOLO
PGR_PG_001	Relazione Integrativa Geologica
PGR_PG_002	Allegato 01 - Certificato di indagine n. 1162 / Parte 1 PRO.MO.GEO. S.r.l.: Planimetrie – Stratigrafie – Prove SPT – Documentazione Fotografica – Elaborati indagine sismica a rifrazione
PGR_PG_003	Allegato 02 - Certificato di indagine n. 1162 / Parte 2 PRO.MO.GEO. S.r.l.: Relazione alle indagini – Indagine sismica – Certificati prove laboratorio geotecnico
PGR_PG_004	Allegato 03 – Relazione descrittiva Ad Hoc 3D Solutions S.r.l.: Rilievo 3D della cava Arene Candide
PGD_PG_101	Stato di fatto – Sezioni litotecniche 7-14 – Planimetria di inquadramento (scala 1:1000/2000)
PGD_PG_102	Stato di fatto – Sezioni litotecniche 1-6 (scala 1:1000)
PGD_PG_103	Stato di fatto – Sezioni litotecniche A-G/V1-11 (scala 1:500)

trasm_21maggio2014.doc

CODIFICA	TITOLO
PGD_PG_104	Stato di fatto – Sezione litotecnica V11 (scala 1:500)
PGR_PA_002	Relazione Integrativa Geotecnica e Statica
PGD_PF_001	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità - Sez. geotecniche 7-7’ – 8-8’ – 9-9’ – 10-10’ – 11-11’ – 12-12’
PGD_PF_002	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità – Sez. geotecniche 1-1’ – 13-13’ / V-6 – V-7
PGD_PF_003	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità - Sez. geotecniche 2-2’ – 14-14’ / V8 – V2-9 – V3 – V4-5 – V10 – V11 / G
PGD_PF_004	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità - Sez. geotecniche 3-3’ / A – B – C – D – E - F’
PGD_PF_005	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità - Sez. geotecnica 4-4’
PGD_PF_006	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità - Sez. geotecnica 5–5’
PGD_PF_007	STATO DI FATTO – Evidenziazione delle criticità - Sez. geotecnica 6-6’
PGD_PA_001	STATO DI PROGETTO – Sez. geotecnica 2-2’
PGD_PA_002	STATO DI PROGETTO – Sez. geotecnica 5-5’
PGD_PA_003	STATO DI PROGETTO – Sez. geotecnica 14-14’

Con l’occasione, Vi porgiamo i più cordiali saluti.

CeAS Centro di Analisi Strutturale s.r.l.

Ing. Giovanni Canetta