ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

Spett.le

FER. GEN. S.C.p.A.

Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 15 marzo 2013

Rapporto di Prova N. 05146 / 2013

All.16 - PGAMB08.1 - rev.02 - 02.08.2010

Descrizione del Campione	**Campione di terreno Voltri - Binario asse di taratura pietrisco**
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Voltri Genova
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 11/03/2013 al 15/03/2013
Metodo del Campionamento	UNI 10802:2004 + UNI EN 14899:2006
Procedure	Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.

Sigla Campione Attribuita	05146/2013							
Quantità di Campione pervenuta	8 Kg							
Data Esecuzione del Prelievo	06/03/2013							
Data di Accettazione Campione	07/03/2013							
Temperatura di accettazione (°C):	10							

Parametri	Metodo di prova	U.M.	Valore	K	U	R	Limiti	Note
Amianto	D.M. del 06/09/94 All.1 Met.B GU n°220 20/09/94	mg/kg	7858		±4212 *			**
Amianto liberato	D.M. del 06/09/94 All.1 Met.B GU n°220 20/09/94	%	0,49					**
Indice di rilascio - Amianto	D.M. del 14/05/1996		0,01					**

Note:

** Fase analitica effettuata da laboratorio terzo CSG Palladio - Certificato Accredia n. 0662
Il parametro Amianto è espresso in mg/kg ss sulla frazione inferiore a 2 mm.
* Incertezza estesa con il 95% di probabilità, fattore di copertura K=2

L'amianto rilevato risulta costituito da Crisotilo.

(**) - Prova eseguita da laboratorio terzo

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

Spett.le

FER. GEN. S.C.p.A.

Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 15 marzo 2013

Rapporto di Prova N. 05146 / 2013

Descrizione del Campione	**Campione di terreno Voltri - Binario asse di taratura pietrisco**	Sigla Campione Attribuita	05146/2013
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Voltri Genova	Quantità di Campione pervenuta	8 Kg
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini	Data Esecuzione del Prelievo	06/03/2013
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 11/03/2013 al 15/03/2013	Data di Accettazione Campione	07/03/2013
Metodo del Campionamento	UNI 10802:2004 + UNI EN 14899:2006	Temperatura di accettazione (°C):	10
Procedure	Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.		

Giudizio di analisi

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Lisa Sberveglieri
N° 1891 - Ordine chimici della Toscana

ORDINE DEI CHIMICI - TOSCANA - LISA SBERVEGLIERI - 1891 - CHIMICO

(**) - Prova eseguita da laboratorio terzo

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.