ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

Spett.le

FER. GEN. S.C.p.A.

Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 19 ottobre 2012

Rapporto di Prova N. 18475 / 2012

Descrizione del Campione	**Campione di Terra e rocce da scavo galleria PK 8+930**	Sigla Campione Attribuita	18475/2012
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Borzoli GN01 Genova	Quantità di Campione pervenuta	8 Kg
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini	Data Esecuzione del Prelievo	04/10/2012
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 15/10/2012 al 18/10/2012	Data di Accettazione Campione	05/10/2012
Metodo del Campionamento	UNI 10802:2004 + UNI EN 14899:2006	Temperatura di accettazione (°C):	21

Procedure: Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.

Parametri	Metodo di prova	U.M.	Valore	K	U	R	Limiti	Note
Amianto	D.M. del 06/09/94 All.1 Met.B GU n°220 20/09/94	mg/kg	< 100					**
Amianto liberato	D.M. del 06/09/94 All.1 Met.B GU n°220 20/09/94	%	< 0,01					**
Indice di rilascio - Amianto	D.M. del 14/05/1996		< 0.000111					**

Note:

Laboratorio terzo: C.S.G. Palladio s.r.l. - N. Accrediramento 0662
Il parametro Amianto è stato determinato in mg/kg ss sulla frazione inferiore a 2 mm.
(Densità relativa 90%)

(**) - Prova eseguita da laboratorio terzo

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =
UNI EN ISO 14001:2004

Spett.le

FER. GEN. S.C.p.A.

Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 19 ottobre 2012

Rapporto di Prova N. 18475 / 2012

Descrizione del Campione	**Campione di Terra e rocce da scavo galleria PK 8+930**	Sigla Campione Attribuita	18475/2012
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Borzoli GN01 Genova	Quantità di Campione pervenuta	8 Kg
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini	Data Esecuzione del Prelievo	04/10/2012
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 15/10/2012 al 18/10/2012	Data di Accettazione Campione	05/10/2012
Metodo del Campionamento	UNI 10802:2004 + UNI EN 14899:2006	Temperatura di accettazione (°C):	21
Procedure	Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.		

Giudizio di analisi

Sostituto del Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Ilaria Nobili
N.269 - Ordine dei chimici della Provincia di Reggio Emilia

(**) - Prova eseguita da laboratorio terzo

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.