ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 = UNI EN ISO 14001:2004

Spett.le

FER. GEN. S.C.p.A.

Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 15 febbraio 2013

Rapporto di Prova N. 02222 / 2013

Descrizione del Campione	**Campione GN01 Terra e roccia da scavo PK 8+995**	Sigla Campione Attribuita	02222/2013
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Borzoli Genova	Quantità di Campione pervenuta	10 Kg
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini	Data Esecuzione del Prelievo	30/01/2013
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 11/02/2013 al 14/02/2013	Data di Accettazione Campione	01/02/2013
Metodo del Campionamento	UNI 10802:2004 + UNI EN 14899:2006	Temperatura di accettazione (°C):	10

Procedure: Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.

Parametri	Metodo di prova	U.M.	Valore	K	U	R	Limiti	Note
Amianto	D.M. del 06/09/94 All.1 Met.B GU n°220 20/09/94	mg/kg	<100					**
Amianto liberato	D.M. del 06/09/94 All.1 Met.B GU n°220 20/09/94	%	<0.01					**
Indice di rilascio - Amianto	D.M. del 14/05/1996		<0.000111					**

Note:

** Laboratorio terzo: C.S.G. Palladio s.r.l. - N.Accrediramento 0662

Il parametro Amianto è espresso in mg/kg ss sulla frazione inferiore a 2 mm.
(Densità relativa 90%)

(**) - Prova eseguita da laboratorio terzo

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.

ambiente
Ingegneria ambientale e laboratori

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2008=
UNI EN ISO 14001:2004

Spett.le

FER. GEN. S.C.p.A.

Piazza Terralba, 30 rosso
16143 Genova (GE)

Carrara, 15 febbraio 2013

Rapporto di Prova N. 02222 / 2013

Descrizione del Campione	**Campione GN01 Terra e roccia da scavo PK 8+995**	Sigla Campione Attribuita	02222/2013
Stabilimento/Sito di campionamento	Cantiere Borzoli Genova	Quantità di Campione pervenuta	10 Kg
Tecnici Esecutori del Prelievo	Personale Ambiente s.c. - Dr.ssa Cécile Pacini	Data Esecuzione del Prelievo	30/01/2013
Periodo di Esecuzione Analisi	dal 11/02/2013 al 14/02/2013	Data di Accettazione Campione	01/02/2013
Metodo del Campionamento	UNI 10802:2004 + UNI EN 14899:2006	Temperatura di accettazione (°C):	10
Procedure	Tutte le procedure, i metodi utilizzati per le determinazioni e le incertezze delle misure sono quelli definiti nei metodi di prova; non sono state effettuate aggiunte, esclusioni e deviazioni rispetto alla specifiche richieste. U=Incertezza estesa (espressa con livello di fiducia del 95%) K=Fattore di Copertura R=Recupero. Il recupero non è utilizzato nel calcolo del valore analitico.		

Giudizio di analisi

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Lisa Sbervegliери
N° 1891 - Ordine chimici della Toscana

ORDINE DEI CHIMICI - TOSCANA - LISA SBERVEGLIERI - 1891 - CHIMICO

(**) - Prova eseguita da laboratorio terzo

Il presente rapporto riguarda il solo campione relativo alla sigla attribuita sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del laboratorio di prova.