**Nodo di Genova**

# DISTINTA CERTIFICATI DI LABORATORIO
# TERRE E ROCCE DA SCAVO

(DGR 224 del 28.02.2014 e succ. varianti)

**GALLERIA BRETELLA DI VOLTRI - FINESTRA BORZOLI**

**Litotipo: Basalto**

| Punto di prelievo | data prelievo | certificato | emesso | da |
|---|---|---|---|---|
| Fronte Scavo pK 9+027 | 12/12/2014 | 15LA00538 | del 15/01/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| | | 15LA04775 (integr.) | del 25/03/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavopk 9+181 | 16/10/2015 | 15LA20959 | del 28/10/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 9+181 | 28/10/2015 | 15LA22150 | del 03/12/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo Campasso | 23/02/2016 | 16LA03045 | del 10/03/2016 | Laboratorio Ambiente s.c. |

**GALLERIA BRETELLA DI VOLTRI - IMBOCCO FEGINO**

**Litotipo: Argilliti**

| Punto di prelievo | data prelievo | certificato | emesso | da |
|---|---|---|---|---|
| Fronte Scavo pk 11+167 | 03/03/2015 | 15LA03738 | del 12/03/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 11+160 | 09/03/2015 | 15LA04141 | del 31/03/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+160 | 02/04/2015 | 15LA06032 | del 22/04/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+152 | 18/03/2015 | 15LA05219 | del 31/03/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+152 | 18/03/2015 | 15LA04417 | del 31/03/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+152 | 02/04/2015 | 15LA06034 | del 22/04/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 11+144 | 28/03/2015 | 15LA06029 | del 22/04/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+144 | 02/04/2015 | 15LA06036 | del 22/04/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+136 | 04/05/2015 | 15LA08294 | del 14/05/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+128 | 04/05/2015 | 15LA08295 | del 18/05/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+120 | 07/05/2015 | 15LA08296 | del 18/05/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+111,5 | 10/06/2015 | 15LA11291 | del 23/06/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 11+103 | 10/06/2015 | 15LA11292 | del 23/06/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo pk 11+100 | 23/06/2015 | 266/15 | del 26/06/2015 | Laboratorio Syntex SrL |
| Cumulo pk 11+090 | 23/06/2015 | 270/15 | del 27/06/2015 | Laboratorio Syntex SrL |

**GALLERIA COLOMBO (imbocco Brignole)**

**Litotipo: Calcari Marnosi**

| Punto di prelievo | data prelievo | certificato | emesso | da |
|---|---|---|---|---|
| Fronte Scavo pk 5+280 | 12/09/2014 | 14LA14680 | del 24/09/2014 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 5+280 | 12/09/2014 | 14LA15324 | del 25/09/2014 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Cumulo | 14/01/2015 | 14LA21549 | del 28/01/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |

## Nodo di Genova

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frinte scavo pk 5+228 | 14/05/2015 | 15LA08934 | del 27/05/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 5+228 | 14/05/2015 | 15LA10050 | del 03/06/2015 | Laboratorio Ambiente s.c. |
| Fronte Scavo pk 5+212 | 03/06/2015 | 238/15 | del 09/06/2015 | Laboratorio Syntex SrL |
| Fronte Scavo pk 5+203 | 22/06/2015 | 284/15 | del 30/06/2015 | Laboratorio Syntex SrL |
| Cumulo | 26/06/2015 | 285/15 | del 30/06/2015 | Laboratorio Syntex SrL |
| Fronte Scavo pk 5+080 | 17/06/2016 | 16LA13446 | del 14/07/2016 | Laboratorio Ambiente s.c. |

**GALELRIA SAN TOMASO (imbocco Principe)**

**Litotipo: Calcari Marnosi**

| **Punto di prelievo** | **data prelievo** | **certificato** | **emesso** | **da** |
|---|---|---|---|---|
| Cumulo | 14/07/2016 | 16LA16237 | del 21/07/2016 | Laboratorio Ambiente s.c. |