



Tav.14 - Schematizzazione del reticolo idrografico



Tav.15- Suscettività al dissesto

FIGURA:	
5A	**Estratti Piano di bacino T.Lavagna**
OGGETTO DELL'INTERVENTO	
Discarica di rifiuti speciali inerti	
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:	
Localita' Calcinara, Comune di Uscio (GE)	
COMMITTENTE:	
Soc. ROMA S.r.l	